"ՀԷՑ" ՓԲԸ "Գեղամա"
մասնաճյուղի տնօրեն՝
Ս.Գասպարյան
"10" 12 2014թ.

ԱԿՏ

ավտոմեքենայի տեխնիկական թերությունների

Մենք՝ ներքոստորագրողներս
Տրանսպորտի ծառ. պետ — Է.Գրիգորյան
ԱՏ ծարտարագետ — Ս.Ներսիսյան
Տրանսպորտի ծառ. մեխանիկ — Ա.Հարությունյան
Ա/մեքենայի պատ. շահագործող — Հ.Գևորգյան

անցկացրեցինք ՀՕ-2621 1991թ մակնիշի ՀԱԶ պետհամարանիշի ավտոմեքենայի տեխզննում և հայտնաբերեցինք հետևյալ թերությունները.

1. Հիդրավլիկ արգելակի բաղխաձևաբերի ֆետրաբերանի մաշվածություն
2. Բաղխաբերդների հիդրավլիկ մլուկների - մաշվածություն
3. Բաղխաբերդների ճնշանաձող մատների մաշվածություն
4. Անիվակալների անիվաբերդության
5. Անիվների ամրակների, գայլիկների անհամապատասխանություն
6. Գլխավոր լուսարձակների մաշվածություն
7. Էլեկտրամագնիսական ռելեի շղթայի գալվանիների մաշվածություն
8. Բաղխաբերդների հրաշ շղթայի գալվանիների մաշվածություն
9. Հիդրավլիկ արգելակի ֆետրի ճաքեր
10. Հարդանվագի ամրակների մաշվածություն

ՏՕ պետ	Է.Գրիգորյան	
ԱՏ ծարտ.	Ս.Ներսիսյան	
ՏՕ մեխանիկ	Ա.Հարությունյան	
Վարորդ	Հ.Գևորգյան	

"ՀԷՑ" ՓԲԸ "Գեղամա"
մասնաճյուղի տնօրեն՝
_____ Ս.Գամբուրյան
_____ 2014թ.

ԱԿՏ

ավտոմեքենայի տեխնիկական թերությունների

Մենք՝ ներքոստորագրողներս
Տրանսպորտի ծառ. պետ Է.Գրիգորյան
ԱՏ ճարտարագետ Ս.Ներսիսյան
Տրանսպորտի ծառ. մեխանիկ Ա.Հարությունյան
Ա/մեքենայի պատ. շահագործող Յ. Հասանյան

անցկացրեցինք 9 ամսվա 30 օրվա մակնիշի 2320 ՍՏ 35 / 1989 թ. պետհամարանիշի ավտոմեքենայի տեխզննում և հայտնաբերեցինք հետևյալ թերությունները.

1. Փոքրաչափանոց լամպի հարգում
2. Ֆարերի լամպի հարգում
3. Շարժիչի հարգում:
4. Պլաստմասսայի մասերի հարգում:
5. Խորացող տեսակների ամրակների փոխարինում:
6. Խորացող տեսակների ամրակների հարգում
7. Վարդակների կոշտությունների փոխարինում:
8. Կոշտաձև (ֆեռմատ) փոխարինում
9. Ներքնակի և հարդարանքի ամրացումներ

ՏՕ պետ Է.Գրիգորյան _____
ԱՏ ճարտ. Ս.Ներսիսյան _____
ՏՕ մեխանիկ Ա.Հարությունյան _____
Վարորդ Յ. Հասանյան _____

"ԳԷՑ" ՓԲԸ "Գնդաձև"
մասնաճյուղի տնօրեն՝
Ա.Գամբրյան
"10" 12 2014թ.

ԱԿՏ

ավտոմեքենայի տեխնիկական թերությունների

Մենք՝ ներքոստորագրողներս
Տրանսպորտի ծառ. պետ Է.Գրիգորյան
ԱՏ ճարտարագետ Ա.Ներսիսյան
Տրանսպորտի ծառ. մեխանիկ Ա.Հարությունյան
Ա/մեքենայի պատ. շահագործող Հ.Թադևոսյան

անցկացրեցինք ՀԱՍ-52-04 մակնիշի 33645Ա (1984թ.) պետհամարանիշի ավտոմեքենայի տեխզննում և հայտնաբերեցինք հետևյալ թերությունները.

1. Ուղղակի կամրջակի վնասվածք
2. Ուղղակի գազաբաքերի վնասվածք կամ փոքրացում:
3. Գ.Հ.Ա-ների փոխարինում:
4. Ֆ. հաստա-կարգի կարգավորում:
5. Ալեկոծման հաղորդալարերի փոխարինում.
6. Ուղղակի և հակադարձի կողմնակալների փոխարինում:
7. Զարգացի հին շասսիի վնասվածք

ՏԾ պետ	Է.Գրիգորյան	
ԱՏ ճարտ.	Ա.Ներսիսյան	
ՏԾ մեխանիկ	Ա.Հարությունյան	
Վարորդ	Հ.Թադևոսյան	

<<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր>> ՓԲԸ
<<Տաթև>> մասնաճյուղի Տաթևի
պր-ն Ա.Գրիգորյան
<<10>> ՏԱՏԵՎ 2014 թ.

ԱԿՏ

ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մենք ներքոստորագրողներս՝ ՀԷՑ ՓԲԸ Տաթև մ/ճ, հանձնաժողովը հետևյալ կազմով՝
հանձնաժողովի նախագահ՝ գլխավոր ճարտարագետ Վ. Պապյան
հանձնաժողովի անդամներ՝
տրանսպորտային ծառ. պետ Գ. Մարգարյան
ավտոմեխանիկ՝ Է.Հայրապետյան
վարորդ Մ. Բարսեղյան

ավտոմեքենայի պատասխանատու շահագործող Մարատ Բարսեղյան

անցկացրեցինք ԳԱՁ-52 մակնիշի (լաբորատոր), 7473051

պետհամարանիշի ավտոմեքենայի տեխզննում և հայտնաբերեցինք հետևյալ թերությունները՝

լաբորատոր բենզաբաքի Ներքևում 5 միրանորցման, տեղադրված բակը Ներքևում 5 հրդեհանորցման, փոխանցման տուփը Ներքևում 5 միրանորցման. տեղեկատու Ներքևում 5 ընդհանուր ձկթման, ուստի չի կարող աշխատանքի:

Բարսեղյան Լ.
Գալստյան Ջ.
Հայրապետյան Հ.
Բարսեղյան Մ.

<<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր>> ՓԲԸ

<<Տաթև>> մասնաճյուղի տնօրեն

պր-ն _____ Ա. Գրիգորյան

«11» _____12 _____ 2014 թ.

ԱԿՏ

ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մենք ներքոստորագրողներս՝ ՀԷՑ ՓԲԸ Տաթև մ/ճ, հանձնաժողովը հետևյալ կազմով՝
հանձնաժողովի նախագահ՝ գլխավոր ճարտարագետ Վ. Պապյան
հանձնաժողովի անդամներ՝
տրանսպորտային ծառ. պետ Գ. Մարգարյան
ավտոմեխանիկ՝ Է.Հայրապետյան
վարորդ Հ. Հակոբյան

ավտոմեքենայի պատասխանատու շահագործող Հակոբյան Հանրիկ

անցկացրեցինք ԳԱՁ-53 մակնիշի 439 ունՏ2

պետհամարանիշի ավտոմեքենայի տեխզնում և հայտնաբերեցինք հետևյալ թերությունները՝
ընդհանուր խցիկը և տեսանելի խցիկը պարտադիր հիշեցումներ, շարժիչը աղբոտված պարտադիր է վերանորոգման, ապրանքի խարոյանոցը պարտադիր հանձնման, արգելակման համակարգը աղբոտված պարտադիր է վերանորոգման:

Պապյան Վ.
Մարգարյան Գ.
Հայրապետյան Է.
Հակոբյան Հ.

ՁԵ N1

Հաստատում եմ
„Հայաստանի Ավտոտրանսպորտային ցանցեր" ՓԲԸ
„Արաբս"
տնօրեն Հովհաննիսյան
«11» 02 2014 թ.

ԱԿՏ

Ավտոմեքենայի տեխնիկական թերությունների

Մենք ներքոստորագրողներս՝ „ՀԷՑ" ՓԲԸ „Արաբս" մասնաճյուղի հանձնաժողովը հետևյալ կազմով
հանձնաժողովի նախագահ՝ Ռ.Աբրահամյան
հանձնաժողովի անդամներ՝ Ս.Հարությունյան, Է.Միքայելյան

Ավտոմեքենայի պատասխանատու շահագործող Բաղջաղյան-Գալստ
Անցկացրեցինք Գազ-53 մակնիշի 544 ԱԱ 25 պետհամարանիշի
ավտոմեքենայի տեխզննում և հայտնաբերեցինք հետևյալ թերությունները

1 Յուղի ֆիլտրերում
2 Յուղերի մակերեսներում
3 Հոդերի ճաքերի-մակերեսներում
4 Փոխանցման տուփի մակերեսներում
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ռ.Աբրահամյան

Անդամներ՝ Ս.Հարությունյան

Է.Միքայելյան

վարորդ՝ Գ.Բաղջաղյան

ՕՆ N1

Հաստատվում եմ
„Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր" ՓԲԸ
„Արաքս" մասնաճյուղի
տնօրեն Հ.Հովհաննիսյան
«11-12-14» 2014 թ.

ԱԿՏ

Ավտոմեքենայի տեխնիկական թերությունների

Մենք ներքոստորագրողներս՝ „ՀԷՑ" ՓԲԸ „Արաքս" մասնաճյուղի հանձնաժողովը հետևյալ կազմով
հանձնաժողովի նախագահ՝ Ռ.Աբրահամյան
հանձնաժողովի անդամներ՝ Ս.Հարությունյան, Է.Միքայելյան

Ավտոմեքենայի պատասխանատու շահագործող՝ Մարգսյան-Մարգսյան
Անցկացրեցինք Գազ-52 մակնիշի 23ԼԱ-48 պետհամարանիշի
ավտոմեքենայի տեխզննում և հայտնաբերեցինք հետևյալ թերությունները

1 Ղեկի թեքման մեխանիզմի
2 Փոխանցման տուփի մեխանիզմի
3 Բարձի և խցիի մեխանիզմի
4 Կամրջակի մեխանիզմի
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

հանձնաժողովի նախագահ՝	Ռ.Աբրահամյան	
Անդամներ՝	Ս.Հարությունյան	
	Է.Միքայելյան	
վարորդ՝	Մ.Մարգսյան	

ՁԵՎ1

«Հաստատում եմ »

«ՀԷՑ» ՓԲԸ «Սուսալեռ» մ/ճ-ի տնօրեն

_____ Ռ. Հագինյան

«____»_____01_____2015թ.

ԱԿՏ

ավտո մեքենայի տեխնիկական թերությունների

Մենք ներքոստորագրողներս «ՀԷՑ» ՓԲԸ «Սուսալեռ» մասնաճյուղի հանձնաժողովը հետևյալ կազմով՝ հանձնաժողովի նախագահ՝ Տնօրենի տեղակալ կապ. շինարարության և ՆՏՄ գծով՝ Ռ.Առաքելյան

հանձնաժողովի անդամներ՝ ՏՇ պետ՝ Խ. Մկրտչյան, ՏՇ պետի տեղակալ՝ Գ. Ավետիքյան

ավտոմեքենայի պատասխանատու շահագործող վարորդ----------

անցկացրեցինք---Ֆուգ 53--- մակնիշի---381 ԱԼ 12---

պետհամարանիշի ավտոմեքենայի ս եխզննում և հայտնաբերեցինք հետևյալ թերությունները՝

Ներքևում փոխանակիչ փոխանցման տուփը և աջակողմյան կամրջակը:

Ռ. Առաքելյան

Խ. Մկրտչյան

Գ. Ավետիքյան

ՁԼՆ1

«Հաստատում եմ »

«ՀԷՑ» ՓԲԸ «Սուսալեռ» ՏԾ-ի տնօրեն

_____Գ.Պապիկյան

«____»_____01_____2015թ.

ԱԿՏ

ավտոմեքենայի տեխնիկական թերությունների

Մենք ներքոստորագրողներս «ՀԷՑ» ՓԲԸ «Սուսալեռ» մասնաճյուղի հանձնաժողովը հետևյալ կազմով՝ հանձնաժողովի նախագահ՝ Տնօրենի տեղակալ կապ. շինարարության և ՆՏՍ գծով՝ Ռ.Առաքելյան հանձնաժողովի անդամներ՝ ՏԾ պետ՝ Խ. Մկրտչյան, ՏԾ պետի տեղակալ՝ Գ. Ավետիքյան

ավտոմեքենայի պատասխանատու չահագործող վարորդ----------

անցկացրեցինք---------Ցաց 3307---------մակնիշի---------246 ԱԼ 28

պետհամարանիշի ավտոմեքենայի տեխզննում և հայտնաբերեցինք հետևյալ թերությունները՝

Աջակող և ֆրեյնային տեսանելիության գոտի, ձախ կողմերը և աջակողերը և գոտին և հետևում ուշադրություններ։

Ռ. Առաքելյան

Խ. Մկրտչյան

Գ. Ավետիքյան

<<ՀԷՑ>>ՓԲԸ <<Աղստև>>մ/ճ

Տնօրեն _____ Ա.Ղալթախչյան

<<__02__>>_____12_____2014 թ

ԱԿՏ

ավտոմեքենայի տեխնիկական թերությունների

Մենք ներքոստորագրողներս "ՀԷՑ"ՓԲԸ "Տրանսպորտային ծառայության" հանձնաժողովի անդամներ՝

Տրանսպորտային ծառայության պետ_____Հ.Կոստանյան_____

Ավտո մեխանիկ_____Լ.Բաղմանյան_____

Ավտո փականագործ_____Մ.Շահնազարյան_____

Ավտոմեքենայի պատասխանատու շահագործող_____Լ.Մելիքսեթյան_____

Անցկացրեցինք__ԶԻԼ-441510 մակնիշի____521Lu64_____պետհամարանիշի_____

Հանձնաժողովը զննման ենթարկեց նշված ավտոմեքենան,զննման արդյունքում հայտնաբերվեցին հետևյալ թերությունները՝

1.Արգելակման գլխավոր բաքը անհրաժեշտ է փոխարինել նորով
2.Աշխատանքային բաքը անհրաժեշտ է փոխարինել նորով
3.Արջևի արգելակման համակարգը ենթակա է վերանայման
4.Փոխանցման տուփի 1-ին արագության ատամնանիվը մաշված է,ենթակա է ընդհանուր վերանայման և նորոգման,
5.Հովացման համակարգը ենթակա է զոդման և մաքրման
6. Կոնուսի սեխման վիլկան անհրաժեշտ է փոխարինել նորով
7. Խցիկի որոշ մետաղական մասեր ենթակա են զոդման
8.Խցիկը ենթակա է ընդհանուր ներկման
9.Թափքի որոշ մետաղական մասեր ենթակա են զոդման
10. Թափքը ենթակա է ընդհանուր ներկման
11.Ավտոմեքենայի էլեկտրական շղթաները ենթակա են վերանայման

Տ.Ծ.պետ_____

Ավտոմեխանիկ_____

Ավտոփականագործ_____

Վարորդ_____

«ՀԷՑ»ՓԲԸ «Աղստև»մ/ճ

Տնօրեն_____Ա.Ղալթախչյան

«_02_» _____12_____2014 թ

ԱԿՏ

ավտոմեքենայի տեխնիկական թերությունների

Մենք ներքոստորագրողներս "ՀԷՑ"ՓԲԸ "Տրանսպորտային ծառայության" հանձնաժողովի անդամներ՝

Տրանսպորտային ծառայության պետ_____Հ.Կոստանյան_____

Ավտո մեխանիկ_____Լ.Բաղմանյան_____

Ավտո փականագործ_____Մ.Շահնազարյան_____

Ավտոմեքենայի պատասխանատու շահագործող_____Լ.Մելիքսեթյան_____

Անցկացրեցինք__Օդազ-93571 մակնիշի____AP7365_____պետհամարանիշի_____

Հանձնաժողովը զննման ենթարկեց նշված կիսակցորդը,զննման արդյունքում հայտնաբերվեցին հետևյալ թերությունները՝

1.Կիսակցորդի արգելակման համակարգը ենթակա է վերանայման

2.Էլեկտրական շղթաները ենթակա են վերանայման

3.Կիսակցորդի որոշ մետաղական մասեր ենթակա են զոդման

4.Կիսակցորդը ենթակա է ընդանուր ներկման

Տ.Ծ.պետ_____

Ավտոմեխանիկ_____

Ավտոփականագործ_____

Վարորդ_____

"Հաստատում եմ"
"Հայաստանի Էլեկտրական ցանցեր" ՓԲԸ "
Կազմակերպական ապահովման
դեպարտամենտի /
Տրանսպորտային ծառայության պետ

---------- Ա. Բաբայան

"8" 12 2014թ.

ԱԿՏ
ավտոմեքենայի տեխնիկական թերությունների

Մենք ներքոստորագրողներս՝ "ՀԷՑ" ՓԲԸ "Տրանսպորտային ծառայության" հանձնաժողովի հետևյալ կազմով՝
հանձնաժողովի նախագահ՝ ՏԾ պետի տեղակալ Ռ. Նազարյան
հանձնաժողովի անդամներ՝
ՏԾ գլխ. մեխանիկ Ա. Գաբրիելյան,

ՏԾ ավ. վարպետ Ա. Հայրապետյան, ՏԾ առաքիչ Կ. Ստեփանյան

ավտոմեքենայի պատասխանատու շահագործող ----------

անցկացրեցինք Էքսկավատոր ԵԿ-12-02 մակնիշի 88-87 ՏԼ

պետհամարանիշի ավտոմեքենայի տեխզննում և հայտնաբերեցինք հետևյալ թերությունները՝

1 Շարժիչի հիմնանցքեր հորոգում
2 Բարձր ճնշման (գազատարի) սրածայր հորոգում
3 հիդրավլիկ սրածայրեր հորոգում
4 հիդրավլիկ համակարգի բարձր ճնշման խողովակների և խարիսխների
5 փոխարինման համակարգի հորոգում
6 էլեկտրական սարքավորումների հորոգում
7 հիդրավլիկ սրածայր հորոգում
8 քարշակարի ճնշակների հորոգում
9 շնորհագծերի ճնշակ հորոգում
10 հիդրոճնշակի հորոգում

Ռ. Նազարյան /----------/

Ա. Գաբրիելյան /----------/

Ա. Հայրապետյան /----------/

Կ. Ստեփանյան /----------/

Վարորդ /----------/