ˆ È	Æ æ	æÈÚ	Ì	Â Ì	Ú .	
				æ À Ì /¨ æ Ì 4 /1 /		
				È È		
		1		Ø16 A500c L=8950	8	14.1
		2		Ø8 Ac-I L=1950	80	0.77
		2`		Ø8 Ac-I L=1460	80	0.58
				Ì æ		
				¨ B25 æ	-	1.8 ^{3}
				æ À Ì /¨ 1/ 2 /		
				È È		
		3		Ø20 A500c L=4870	3	12.0
		4		Ø20 A500c L=4100	3	10.1
		5		Ø8 Ac-I L=4870	22	1.92
				Ì æ		
				¨ B25 æ	-	0.45 ^{3}
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
				æ À Ì /¨ 2/1 /		
				È È		
		6		Ø20 A500c L=5350	6	13.2
		7		Ø8 Ac-I L=1550	30	0.61
				Ì æ		
				¨ B25 æ	-	0.7 ^{3}
				æ À Ì /¨ 1/1 /		
				È È		
		8		Ø8 A500c L=164000	1	64.8
		9		Ø8 Ac-I L=140	14	0.06
				Ì æ		
				¨ B25 æ	-	0.64 ^{3}
1	2	3	4	5	6	7

æ æ Ô Ô ÆæÈ æ È

æ æ	È æ æ Â Ú È							
	È æ			È æ				. (Ø)
	Ac-I			A500c				
	Ø8		.	Ø8	Ø16	Ø20	.	
æ À Ì /¨ æ Ì 4 /1 /	108,0		108,0		113,0		113,0	177,8
ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/Բ ՀԵԾԱՆ ՄՀԾ1 /2 ՀԱՏ/	42.2		42.2			66.3	66.3	109
æ À Ì /¨ 2 /1 /	18.3		18.3			79.2	79.2	97.5
æ À Ì /¨ 1 /1 /	0.84		0.84	64.8			64.8	65.6

È Èæ Ô Ô ÆæÈ

æÈÚ	Úæ
2	
3`	
5	
3	
7	
9	

È	. Ì		È Â æ æÂ 153 È Î			
Æ	. Ì					
Æ Î	.		È Ì È / I Ú/	Ô Ì	È	թերթեր
ÌÆ Î	. Ô				-34	117
			ÆæÈ	ü · Â Ì È È		