1	2	3	4	5	6	7
				À Ì È Ì -7/1 /		
				È È		
		2		Ø8 Ac-I L=1830	770	0.72
		3		Ø3 Bp-I L=354400	1	18.4
		4		Ø3 Bp-I L=1060	770	0.06
		19		Ø25 A500c L=6750	4	26.0
		21		Ø25 A500c L=7000	28	26.9
		22		Ø25 A500c L=10500	12	40.4
		23		Ø25 A500c L=4350	4	16.7
		22`		Ø25 A500c L=5600	4	21.6
		23`		Ø25 A500c L=7940	4	30.6
		b	ГОСТ 19903-74*	Лист 20x100x100 ГОСТ 19903-74* / Ст3сп ГОСТ 380-2005	8	1.57
				Ì		
				¨ B25	-	15.3 ^{3}

1	2	3	4	5	6	7
				À Ì È Ì -8/2 /		
				È È		
		2		Ø8 Ac-I L=1830	818	0.72
		3		Ø3 Bp-I L=437600	1	22.8
		4		Ø3 Bp-I L=1060	818	0.06
		19		Ø25 A500c L=6750	8	26.0
		20		Ø28 A500c L=8250	4	39.8
		21		Ø25 A500c L=7000	24	26.9
		22		Ø28 A500c L=10500	8	50.7
		23		Ø28 A500c L=4350	4	21.0
		24		Ø28 A500c L=10350	4	50.0
		a	ГОСТ 19903-74*	Лист 22x120x120 ГОСТ 19903-74* / Ст3сп ГОСТ 380-2005	8	2.49
		b	ГОСТ 19903-74*	Лист 20x100x100 ГОСТ 19903-74* / Ст3сп ГОСТ 380-2005	8	1.57
				Ì		
				¨ B25	-	16.4 ^{3}

È È Ô Ô Æ È

ÈÚ	Ú
2	
4	

Ô Ô Æ È È

	È Â Ú È											È È Â Ú È				
	È			È				È			.	Æ Î Â Î				.
	Ac-I			A500c				Bp-I				ÐÍÐÞÐ				
											(Ø)	ГОСТ 19903-74*				(Ø)
	Ø8		.	Ø25	Ø28		.	Ø3		.		-20	-22		.	
À Ì È Ì -1 /1 /	76.3		76.3		334		334	9.44		9.44	419		19.9		19.9	19.9
À Ì È Ì -2 /1 /	134		134	244	252		496	16.5		16.5	646,5	6.28	9.96		16.2	16.2
À Ì È Ì -3 /9 /	190		190	351	410		760	23.8		23.8	974	6.28	9.96		16.2	16.2
À Ì È Ì -4 /2 /	210		210	369	439		808	34.1		34.1	1053	6.28	9.96		16.2	16.2
À Ì È Ì -6 /1 /	482		482	854	972		1826	58.4		58.4	2366,4	12.6	19.9		32.5	32.5
À Ì È Ì -7 /1 /	554		554	1618			1618	64.6		64.6	2237	12.6			12.6	12.6
À Ì È Ì -8 /2 /	589		589	854	849		1702	71.9		71.9	2363	12.6	19.9		32.5	32.5

È	. Ì		È Â Â 153 È Î			
Æ	. Ì					
Æ Î	.		È Ì È	Ô Ì	È	ÐÞÑÐÞÑ
ÌÆ Î	. Ô		/ II Ú/		-56	117
			Æ È	· Â Ì È È		