ÀÜ¸Ð²ÜàôðØ²êÜ²¶Æð

№№ Ð.Ð	ÜÞ²Ü²ÎàôØÀ	²ÜÌ²ÜàôØÀ	â²ö. ØÆ²Ìàð	ø²Ü²ÎÀ	Ì²ÜàÂ²¶ð.
1	2	3	4	5	6
		I. ¾È. ÈàôêÌàðàôÂÚàôÜ ê²Ü. Ð²Ü¶àôÚòÜºð			
1		²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã‘ ÙÇ³µ¨»é 16²	Ñ³ï	8	
2		Èáõë³ïáõ Ï»ï³ÛÇÝÙ»ï³Õ³Ñ³Éá·»ÝÉ³Ùåáí 20íï			
		å³ßï.³ëïÇ× IP23	Ñ³ï	28	
3		²Ýç³ïÇã Ù»Ïëï»ÕÝ³íáñ 6² 220ì	Ñ³ï	40	
4		Îáõ÷ ×ÛáõÕ³íáñÇã	Ñ³ï	22	
5		Îáõ÷ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñ. Ñ³Ù³ñ	Ñ³ï	40	
6	ВВГнг-3х2.5	Ø³ÉáõË‘ åÕÝÓ» 3х 2.5ÙÙ² /÷³Ï ëí³ÕÇ ï³Ï/	Ù	280	
		II. ¾È. ÈàôêÌàðàôÂÚàôÜ ÊàÐ²Üàò Èàôê²Ìàðàôâ Úàôü			
7		²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã‘ ÙÇ³µ¨»é 16²	Ñ³ï	1	
8		¸Çý. ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã In=25² 1P+N Id=30Ù² 2´¨»é	Ñ³ï	2	
9	ПВЛП-1-2х36	Èáõë³ïáõ ÉÛáõÙ. É³Ùåáí 2х36ìï ³é³ëï³ÕÇ Ñ³Ù³ñ	Ñ³ï	7	
10		Èáõë³ïáõ Ï»ï³ÛÇÝÙ»ï³Õ³Ñ³Éá·»ÝÉ³Ùåáí 20íï			
11		å³ßï.³ëïÇ× IP23	Ñ³ï	2	
12		¾É. í³ñ¹³Ï ÑáÕ³ÝóÇãáí 16²	Ñ³ï	6	
13		Îáõ÷ í³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ¨ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñ. Ñ³Ù³ñ	Ñ³ï	11	
14		²Ýç³ïÇã Ù»Ïëï»ÕÝ³íáñ 6² 220ì	Ñ³ï	3	
15		²Ýç³ïÇã »ñÏëï»ÕÝ³íáñ 6² 220ì	Ñ³ï	2	
16	ВВГнг-3х2.5	Ø³ÉáõË‘ åÕÝÓ» 3х 2.5ÙÙ² /÷³Ï ëí³ÕÇ ï³Ï/	Ù	80	
		III. ¾È. ÈàôêÌàðàôÂÚàôÜ ÊàÐ²Üàò àôÄ²ÚÆÜ Ø²ê			
17		²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã‘ ÙÇ³µ¨»é 32²	Ñ³ï	2	
18		²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã‘ »é³µ¨»é 16²	Ñ³ï	1	
19		²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã‘ »é³µ¨»é 40²	Ñ³ï	5	
20		Ø³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇã ПМЛ022- 16²	Ñ³ï	1	
21	ВВГнг	Ø³ÉáõË‘ åÕÝÓ» 3х 6ÙÙ² /³Ùñ³ÏÝ»ñáí å³ïÇíñ³Ûáí/	Ù	50	
22	ВВГнг	Ø³ÉáõË‘ åÕÝÓ» 5х 2.5ÙÙ²	Ù	25	
23	ВВГнг	Ø³ÉáõË‘ åÕÝÓ» 5х 10ÙÙ²	Ù	25	
24		НПН2-60 ²å³ÑáíÇãÇ ÙáÝï³ÅáõÙ·áÛáõÃÛáõÝáõÝ»óáÕ			
		áõÅ³ÛÇÝ å³Ñ³ñ³ÝáõÙ	Ñ³ï	5	
25		Ø»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³Ï Ø-40	Ù	20	

ÀÜ¸Ð²ÜàôðØ²êÜ²¶Æð

№№ Ð.Ð	ÜÞ²Ü²ÎàôØÀ	²ÜÌ²ÜàôØÀ	â²ö. ØÆ²Ìàð	ø²Ü²ÎÀ	Ì²ÜàÂ²¶ð.
1	2	3	4	5	6
		IV. ²ä²ØàÜî²ÄàôØ			
1		Èáõë³ïáõ ³é³ëï³Õ³ÛÇÝ	Ñ³ï	50	
2		²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã	Ñ³ï	7	
3		²Ýç³ïÇã Ù»Ïëï»ÕÝ³íáñ 6² 220ì	Ñ³ï	45	
4		¾É. í³ñ¹³Ï ÑáÕ³ÝóÇãáí 16²	Ñ³ï	6	
5		Ø³ÉáõË‘ 5х 10ÙÙ²	Ù	10	
6		¾É.ë³ÉÇÏÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ ¨Ñ»ï ÙáÝï³ÅáõÙ	Ñ³ï	5	

	Ø²È²ÂÆ²-êº´²êîÆ² ì²ðâ²Î²Ü Þðæ²ÜÆ N96 Ø²ÜÎ²ä²ðîº¼Æ Ø²êÜ²ÎÆ ÐÆØÜ²Üàðà¶Ø²Ü Ü²Ê²¶ÆÌ				
îÜúðºÜ	ê. ¶²ÈêîÚ²Ü		¾Èº ÎÎð²îºÊÜÆÎ²Î²Ü Ø²ê	öàôÈ	ÂºðÂ	Âºðâºð
Ü²Ê²¶Ìºò	Ü. ²ÚÌ²¼Ú²Ü			²Ü	¾î-2	5
			Ø²êÜ²¶Æð	§Øº¶²Øºîð¦êäÀ		