Տանիքի նոր հատակագիծ Մ1:200



1. Խողովակներն և ջրհորդանն մոնտաժելուց առաջ ճշտել, որ խողովակներն չընկնեն պատուհանների վրա, եթե ընկնում է պատուհանի վրա անհրաժեշտ է խողովակների դիրքը մի փոքր շեղել համաձայնեցնելով հեղինակ նախագծողի հետ:
2. Նոր ջրհորդանի մոնտաժում 0.5մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից -447.3մ^2:
3. Նոր մետաղական ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղի՝ ԿՊ-35-0.50 մոնտաժում -941.5մ^2:
4. Գագաթի 33սմ լայնության ցինկապատ մետաղական թիթեղի մոնտաժում -122.1գմ:
5. Ջրհոսի մեկ մետր լայնությամբ 0.5մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղի մոնտաժում -9.0մ^2:
6. 14 մմ տրամագծով 9 մետր երկարությամբ խողովակների և ձագարների տեղադրում 14 հատ:

ԱՐՏ ԱԼԵՔՍ	Տնօրեն	Ալեքսանյան Ա.		«Աբովյան բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ Պոլիկլինիկայի մասնաշենքի տանիքի վերանորոգման նախագիծ		ՃՇ
	Կատարեց	Ալեքսանյան Ա.		Պատվիրատու՝«Աբովյան բժշկականկենտրոն» ՓԲԸ Հասցե ՀՀ Կոտայքի մարզ ք. Աբովյան Հատիսի 6	Փուլ / Թերթ / Թերթեր	
					ԱՆ / ՃՇ- 5 / 9	
				Տանիքի նոր հատակագիծ	Նախագծող "ԱՐՏ. ԱԼԵՔՍ" ՍՊԸ	