

[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]
УП10-1	YA10-1	2
УП10-1	УП10-1	1

Կողային կայան Գուքանասար P3D -10կՎ օդային գծի վերանորոգման աշխատանքների համար պահանջվող լիցենզիային և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջներ

6կՎ Օդային գծի վերանորոգման մոնտաժային_ աշխատանքներ իրականացնող կապալառու կազմակերպությունը, կամ կապալառու կազմակերպության հետ շինարարությանը մասնակցող ենթակապալառուն պետք է ունենա, ըստ քաղաքաշինության՝ հետևյալ ոլորտների ներքոհիշյալ լիցենզիա.

- էներգետիկ,

Մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունները պետք է ունենան նմանատիպ աշխատանքների իրականացման տեխնիկական միջոցներ, փորձ և համապատասխան մասնագետներ: Օդային 10կՎ գծի վերանորոգման սկզբնաժամկետին նախորդող երեք տարիների ընթացքում պետք է նորոգած և մոնտաժված ունենան , դրական գնահատականով հանձնված, վերոնշված նմանատիպ աշխատանքներ ոչ պակաս 3 հատ:

Վերանորոգում իրականացնող կազմակերպության կողմից օգտագործվող մոնտաժային սարքավորումները և նյութերը պետք է համապատասխանեն գործող ստանդարտներին և ունենան համապատասխան հավաստագրեր:

Մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունը պետք է ունենա հետևյալ մեքենամեխանիզմները և աշխատանքային ռեսուրսները.

Մեքենա-մեխանիզմներ

- Հորափոր
- Ավտոկռունկ
- Էքսկավատոր
- Ավտոինքնաթափ

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1 - աշխղեկ

1 - ինժեներ

1 – V կարգի էլեկտրոմոնտյոր

1 – օդային գծի մասնագետ

4 - բանվոր

Ընդգրկվող աշխատակիցները պետք է ունենան առնվազն 3 տարվա աշխատանքային ստաժ:

Մոնտաժային_ աշխատանքներին համընթաց պետք է իրականացվի տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:

Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացնեն նմանատիպ աշխատանքների մասնակցած, ոչ պակաս 3 տարվա փորձ ունեցող մասնագետներ և ունենան համապատասխան հավաստագիր (լիցենզիա):

«Հազարաշեն» ՍՊԸ տնօրեն Գ.Հակոբյան

ՆԳԻ Մ.Սոֆյան