Հավելված N 1
2016թ. Կնքված
N ՇՀԾՁԲ-15/9-ՀՎԿԱԿ-2016-05 պայմանագրի

Տեխնիկական բնութագիր* և գնման ժամանակացույց*

Չ/Հ	Գնման առարկայի անվանում	Տեխնիկական բնութագիր	Չափաբաժնի ենթատողերի գին	Չափաբաժնի ընդհանուր գին
1	*Համակարգիչների, մոնիտորների և Անխափան սնուցման սարքերի (UPS) սպասարկում*	Դիագնոստիկա		
		Պրոֆիլակտիկա (Փոշիների մաքրում, աղմուկի վերացում, cooler-ի յուղում)		
		Մայրական սալիկի (MB) նորոգում		
		Մայրական սալիկի (MB) փոխարինում ներառյալ 775 socket MB նորով		
		Մայրական սալիկի (MB) փոխարինում ներառյալ 1155 socket MB նորով		
		Մայրական սալիկի (MB) փոխարինում ներառյալ 1156 socket MB նորով		
		Կոշտ սկավառակի (HDD) փոխարինում ներառյալ /HDD 500 GB SATA, 7200 RPM/		
		Կոշտ սկավառակի (HDD) փոխարինում ներառյալ /HDD 1 TB SATA, 7200 RPM/		
		Նոութբուքերի համար նախատեսված կոշտ սկավառակի (HDD) փոխարինում ներառյալ /HDD 500 GB SATA, 7200 RPM/		
		Նոութբուքերի համար նախատեսված կոշտ սկավառակի (HDD) փոխարինում ներառյալ /HDD 1 TB SATA, 7200 RPM/		
		Մայրական սալիկի Bios-ի միկրոսխեմայի փոխարինում վերածրագրավորում		
		DVD-RW փոխարինում ներառյալ /DVD-RW/		
		Օպերացիոն հիշողության (RAM) փոխարինում ներառյալ (DDR400 512MB PC3200)		
		Օպերացիոն հիշողության (RAM) փոխարինում ներառյալ (DDR400 1024MB PC3200)		
		Օպերացիոն հիշողության (RAM) փոխարինում ներառյալ (DDR2 512M 667/800MHZ)		
		Օպերացիոն հիշողության (RAM) փոխարինում ներառյալ (DDR2 1024M 667/800MHZ)		
		Օպերացիոն հիշողության (RAM) փոխարինում ներառյալ (DDR2 2048M 667/800MHZ)		
		Օպերացիոն հիշողության (RAM) փոխարինում ներառյալ (DDR3 2048M 1333MHZ)		
		Նոութբուքերի օպերացիոն հիշողության (RAM) փոխարինում ներառյալ (DDR2 1024M)		
		Նոութբուքերի օպերացիոն հիշողության (RAM) փոխարինում ներառյալ (DDR2 2048M)		
		Նոութբուքերի օպերացիոն հիշողության (RAM) փոխարինում ներառյալ (DDR3 4096M)		
		Նոութբուքերի սնուցման բլոկի վերանորոգում		
		Նոութբուքերի սնուցման բլոկի փոխարինում ներառյալ սնուցման բլոկ		
		Նոութբուքերի մոնիտորների վերանորոգում		
		Նոութբուքերի մոնիտորների փոխարինում ներառյալ մոնիտորը		
		SVGA -ի վերանորոգում		
		SVGA փոխարինում ներառյալ SVGA 512Mb		
		SVGA փոխարինում ներառյալ SVGA 1024Mb		
		Սնուցման բլոկի վերանորոգում		
		Սնուցման բլոկի փոխարինում ներառյալ Սնուցման բլոկ Պ4 պահարանի համար 450ՎՏ / Power supply unot for P4Case 450 w/		
		Սնուցման բլոկի փոխարինում ներառյալ Սնուցման բլոկ Պ4 պահարանի համար 550ՎՏ / Power supply unot for P4Case 550 w/		
		Մոնիտորների դիագնոստիկա		
		Մոնիտորների վերածրագրավորում		
		LCD-ի լամպի փոխարինում ներառյալ լամպը 17"		
		LCD-ի լամպի փոխարինում ներառյալ լամպը 19"		
		LCD-ի լամպի փոխարինում ներառյալ լամպը 20"		
		Մոնիտորների վերանորոգում (վնասված մասերի փոխարինում)		
		Անխափան սնուցման սարքի (UPS) ղեկավարող սալիկի վերանորոգում		
		Անխափան սնուցման սարքի (UPS) մարտկոցի փոխարինում 12V, 7A		
		Անխափան սնուցման սարքի (UPS) մարտկոցի փոխարինում 12V, 9A		

		Անխափան սնուցման սարքի (UPS) մարտկոցի փոխարինում 12V, 18A	
		Անխափան սնուցման սարքի (UPS) չափաբերում	
2	*Թանաքային, լազերային տպիչների և պատճենահանող սարքերի սպասարկում*	Թանաքային տպիչների դիագնոստիկա	
		Թանաքային տպիչների պրոֆիլակտիկա	
		Թանաքային տպիչների լիցքավորում Canon MG 2040/MP 250 ներառյալ	
		Լազերային տպիչների դիագնոստիկա	
		Լազերային տպիչների պրոֆիլակտիկա	
		Լազերային տպիչների վերանորոգում առանց պահեստամասերի	
		Լիցքավորում լազերային տպիչների ներառյալ տոները /HP LJ 5L/6L/1000/1200/M1120/P1005/1018/M1500/HP 3325/2050/ Canon MF3010/6020/3200/3010B/LBP 2900b/MF 4010/4018/4410	
		Լիցքավորում լազերային տպիչների ներառյալ տոները և չիպը Xerox Phaser 6000B color	
		Լիցքավորում լազերային տպիչների ներառյալ տոները և չիպը Lexmark E544 color	
		Լիցքավորում լազերային տպիչների ներառյալ տոները և չիպը Epson C900 color	
		Թմբուկի փախրինում առանց լիցքավորման ներառյալ Թմբուկ /HP LJ 5L/6L/1000/1200/M1120/P1005/1018/M1500/HP 3325/2050/ Canon MF3010/6020/3200/3010B/LBP 2900b/MF 4010/4018/4410	
		Թմբուկի փախրինում առանց լիցքավորման ներառյալ Թմբուկ Xerox Phaser 6000B color	
		Թմբուկի փախրինում առանց լիցքավորման ներառյալ Թմբուկ Lexmark E544 color	
		Թմբուկի փախրինում առանց լիցքավորման ներառյալ Թմբուկ Epson C900 color	
		Մագնիսական լիսերի փոխարինում առանց լիցքավորման ներառյալ մագնիսական լիսերը /HP LJ /6L/1000/1200/M1120/P1005/1018/M1500/HP 3325/2050/ Canon MF3010/6020/3200/3010B/LBP 2900b/MF 4010/4018/4410	
		Մագնիսական լիսերի փոխարինում առանց լիցքավորման ներառյալ մագնիսական լիսերը Xerox Phaser 6000B color	
		Մագնիսական լիսերի փոխարինում առանց լիցքավորման ներառյալ մագնիսական լիսերը Lexmark E544 color	
		Մագնիսական լիսերի փոխարինում առանց լիցքավորման ներառյալ մագնիսական լիսերը Epson C900 color	
		Մաքրող դանակի փոխարինում ներառյալ մաքրող դանակը /HP LJ 5L/6L/1000/1200/M1120/P1005/1018/M1500/HP 3325/2050/ Canon MF3010/6020/3200/3010B/LBP 2900b/MF 4010/4018/4410/Xerox Phaser 6000B	
		Մաքրող դանակի փոխարինում ներառյալ մաքրող դանակը Xerox Phaser 6000B color	
		Մաքրող դանակի փոխարինում ներառյալ մաքրող դանակը Lexmark E544 color	
		Մաքրող դանակի փոխարինում ներառյալ մաքրող դանակը Epson C900 color	
		Կարատրոնի փոխարինում առանց լիցքավորման ներառյալ կարատրոնը /HP LJ 5L/6L/1000/1200/M1120/P1005/1018/M1500/HP 3325/2050/ Canon MF3010/6020/3200/3010B/LBP 2900b/MF 4010/4018/4410/Xerox Phaser 6000B	
		Վառարանի թերմոթաղանթի փոխարինում ներառյալ թերմոթաղանթ/HP LJ 5L/6L/1000/1200/M1120/P1005/1018/M1500/HP 3325/2050/ Canon MF3010/6020/3200/3010B/LBP 2900b/MF 4010/4018/4410/Xerox Phaser 6000B	
		Վառարանի ռետինե գլանի փոխարինում ներառյալ ռետինե գլանը /HP LJ 5L/6L/1000/1200/M1120/P1005/1018/M1500/HP 3325/2050/ Canon MF3010/6020/3200/3010B/LBP 2900b/MF 4010/4018/4410	
		Վառարանի ռետինե գլանի փոխարինում ներառյալ ռետինե գլանը Xerox Phaser 6000B color	
		Վառարանի ռետինե գլանի փոխարինում ներառյալ ռետինե գլանը Lexmark E544 color	
		Վառարանի ռետինե գլանների փոխարինում ներառյալ ռետինե գլանները Epson C900 color	
		Թղթի մատուցման ռետինե լիսեռի փոխարինում ներառյալ Թղթի տրման ռետինե լիսեռ /HP LJ 5L/6L/1000/1200/M1120/P1005/1018/M1500/HP	
		Թղթի մատուցման ռետինե լիսեռի փոխարինում ներառյալ Թղթի տրման ռետինե լիսեռ Xerox Phaser 6000B color	

		Թղթի մատուցման ռետինե լիսեռի փոխարինում ներառյալ Թղթի տրման ռետինե լիսեռ Lexmark E544 color		
		Թղթի մատուցման ռետինե լիսեռի փոխարինում ներառյալ Թղթի տրման ռետինե լիսեռ Epson C900 color		
		Պատճենահանող սարքի դիագնոստիկա սև		
		Պատճենահանող սարքի պրոֆիլակտիկա		
		Վառարանի տեֆլոնե լիսեռի փոխարինում ներառյալ Վառարանի Տեֆլոնե լիսեռ /Canon 7161		
		Թմբուկի փախրինում ներառյալ Թմբուկ Canon 7161		
		Մաքրող դանակի փոխարինում ներառյալ մաքրող դանակ Canon 716		
		Վառարանի ֆետրե լիսեռի փոխարինում ներառյալ վառարանի ֆետրե լիսեռ Canon 7161		
		Թղթի մատուցման ռետինե լիսեռի փոխարինում ներառյալ Թղթի տրման ռետինե լիսեռ (HP/Canon)		

***1.Չափաբաժնի գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով համաձայն հավելված 4-ի (ինքնարժեք,շահույթ,ԱԱՀ) :**

2. Չաձաբաժնում ներառված տողերի մասով գները ներկայացնել հավելված 6-ի տեխնիկական բնութագիր հավելված N1-ի ֆորմատով, յուրաքանչյուր տողի համար ընդհանուր գնով:

3.Սպասարկման բոլոր ծառայությունները մատուցվում են պատվիրատուի տարածքում:

Սպասարկման ենթակա համակարգչային տեխնիկայի բաշխվածությունը ըստ Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի բերված են աղյուսակ 1-ում:

Եթե մատակարարի կողմից միջամտության արդյունքում սարքի հետ առաջանում է խնդիրներ, ամողջական վերանորոգումը կատարվում է մատակարարի կողմից և մատկարարի միջոցներով:

Պատվիրատուի կողմից սարքի սպասարկման հայտ ներկայացնելու (հայտը կարող է լինել էլեկտրոնային, թղթային և բանավոր) դեպքում մատակարար կազմակերպության կողմից ՀՀ մարզերում ծառայությունը մատուցվում է 3-4 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Երևան քաղքում՝ 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացառությամբ պատվիրատուի հետ համաձայնեցված հատուկ դեպքերում սահմանված ժամկետները:

ԳՆՈՐԴ
ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային
կենտրոն» ՊՈԱԿ
Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Մ. Հերացի 12
Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Արաբկիր մ/ճ
Հ/Հ 2471201669930000
ՀՎՀՀ 02625503
Գլխավոր տնօրեն՝ Արտավազդ Վանյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ