ÊðÇÊôÞ ÒĄ ÌÒĆøôÞ ðÊĂôÊ ÎÞÊ Ò/Ì ðÒæ ÖàÒðÒôĆÞ èÊðÊÊ
3.85 ôÞöøČð

N/N	ÊôĄÊôøČðØ	ÐÊôÊæØ	ÒĈæÊĈøČÚòøČôØ	ÐÊöØ /çÏ/
	èå -1	2		
1.	Ð 18A500c	4	6960	55.62
1.	Ð 18A500c	4	6100	48.75
2.	Ð 8Ac -I	84	1770	58.73
	Ìóćùõ B25 ÑËäß	1.46 ñ³		
	èå -4	2		
1.	Ð 22A500c	4	10330	123.3
2.	Ð 22A500c	4	9330	111.36
3.	Ð 12A500c	2	9330	16.57
4.	Ð 8Ac -I	126	2540	126.41
5.	Ð 8Ac -I	63	750	18.66
	Ìóćùõ B25 ÑËäß	4.76 ñ³		
	èå -5	1		
1.	Ð 22A500c	4	6960	83.1
2.	Ð 22A500c	4	6100	72.8
3.	Ð 8Ac -I	84	2040	67.69
	Ìóćùõ B25 ÑËäß	2.18 ñ³		
	èå -6	1		
1.	Ð 25A500c	2	6960	53.45
2.	Ð 25A500c	2	6100	46.85
3.	Ð 8Ac -I	42	1800	29.86
	Ìóćùõ B25 ÑËäß	1.10 ñ³		
	èå -8	1		
1.	Ð 22A500c	4	11300	134.9
2.	Ð 22A500c	4	10300	122.94
3.	Ð 12A500c	2	10300	18.29
4.	Ð 8Ac -I	164	2540	164.5
5.	Ð 8Ac -I	82	750	24.3
	Ìóćùõ B25 ÑËäß	5.21 ñ³		
	èå -9	2		
1.	Ð 22A500c	4	12150	145.0
2.	Ð 22A500c	4	11150	133.1
3.	Ð 8Ac -I	160	1770	111.86
	Ìóćùõ B25 ÑËäß	2.70 ñ³		
	èå -2;3	3		
1.	ĊËõċ Ð6 Ac-I,íýßÿÙ` 150x150	9.5ñ²	1700x5590	27.86
2.	â Ëĉßäã Ð10A500c	40	150	3.7
3.	Êõċđóĉß ÷Ë íËđùċñ Ð9 ññ` 150ññ		40 éË ć	
4.	Êõċđóĉß ýùáßñÓĉ ċÓñÓõ ć Ëċùċñ		40 éË ć	
5.	ĊÓñÓõ ć ËąËÕß ćùĉçĉÓ ć ăąË í		9.5ñ²	
	èå -7	1		
1.	ĊËõċ Ð6 Ac-I,íýßÿÙ` 150x150	36.0ñ²	2830x12700	108.6
2.	â Ëĉßäã Ð10A500c	155	150	14.4
3.	Êõċđóĉß ÷Ë íËđùċñ Ð9 ññ` 150ññ		155 éË ć	
4.	Êõċđóĉß ýùáßñÓĉ ċÓñÓõ ć Ëċùċñ		155 éË ć	
5.	ĊÓñÓõ ć ËąËÕß ćùĉçĉÓ ć ăąË í		36.0ñ²	

ÊðÇÊôÞ ÒĄ ÌÒĆøôÞ ðÊĂôÊ ÎÞÊ Ò/Ì ðÒæ ÖàÒðÒôĆÞ èÊðÊÊ
8.00 ôÞöøČð

N/N	ÊôĄÊôøČðØ	ÐÊôÊæØ	ÒĈæÊĈøČÚòøČôØ	ÐÊöØ /çÏ/
	èå -1	2		
1.	Ð 18A500c	4	6960	55.62
1.	Ð 18A500c	4	6100	48.75
2.	Ð 8Ac -I	84	1770	58.73
	Ìóćùõ B25 ÑËäß	1.46 ñ³		
	èå -4	2		
1.	Ð 22A500c	4	10330	123.3
2.	Ð 22A500c	4	9330	111.36
3.	Ð 12A500c	2	9330	16.57
4.	Ð 8Ac -I	126	2540	126.41
5.	Ð 8Ac -I	63	750	18.66
	Ìóćùõ B25 ÑËäß	4.76 ñ³		
	èå -5	1		
1.	Ð 22A500c	4	6960	83.1
2.	Ð 22A500c	4	6100	72.8
3.	Ð 8Ac -I	84	2040	67.69
	Ìóćùõ B25 ÑËäß	2.18 ñ³		
	èå -6	1		
1.	Ð 20A500c	2	4600	22.7
2.	Ð 20A500c	2	4550	22.4
3.	Ð 8Ac -I	32	1800	22.8
	Ìóćùõ B25 ÑËäß	0.9 ñ³		
	èå -8	1		
1.	Ð 22A500c	4	11300	134.9
2.	Ð 22A500c	4	10300	122.94
3.	Ð 12A500c	2	10300	18.29
4.	Ð 8Ac -I	164	2540	164.5
5.	Ð 8Ac -I	82	750	24.3
	Ìóćùõ B25 ÑËäß	5.21 ñ³		
	èå -9	2		
1.	Ð 22A500c	4	4600	54.9
2.	Ð 22A500c	4	4550	54.3
3.	Ð 8Ac -I	60	1770	41.9
	Ìóćùõ B25 ÑËäß	1.16 ñ³		
	èå -2;3	3		
1.	ĊËõċ Ð6 Ac-I,íýßÿÙ` 150x150	9.5ñ²	1700x5590	27.86
2.	â Ëĉßäã Ð10A500c	40	150	3.7
3.	Êõċđóĉß ÷Ë íËđùċñ Ð9 ññ` 150ññ		40 éË ć	
4.	Êõċđóĉß ýùáßñÓĉ ċÓñÓõ ć Ëċùċñ		40 éË ć	
5.	ĊÓñÓõ ć ËąËÕß ćùĉçĉÓ ć ăąË í		9.5ñ²	

						èè ÊĈðÊĄÞĈÞ ðÊĈÔÞ ÌÊðÌÊæËöÊĆ Îòøč ÌÞ ðöÊæøČòÚÞ ĆÊô ĄÒĈÊôøĈøÎøČð
Ðøð.	ðÊĂÚ.	ÚÒĈÚ	№ÐÊĂĆ.	ĂĆøĈ.	Êð. ÊðĂ.	
ôÊâÊÎäÒĊ		è. èøĄĂÒÐòÊô				îÊĈĆÊĈÊüÒĆÊöÞôÊĈÊĈÊæÊô ðÊĂ
						ÊñĉËöß À ÍÓćùõß ñËäõËÏßĉ Ó/Í ñÓç ×åÓ ñÓõćß éËñËĊ` 3.85 À 8.00 õß÷ÓĉùĊñ

Ðøča	ÚÒĈÚ	ÚÒĈÚÒĈ
Êô	çá-29	37

¿ĂÊĈÎÞĂÒĄ ðÊĈÞÊôôÊ¾ ĂüØ