Â°Â°ì ´°îàÜ° ê²È°ðÆò / 100 ÙÙ / ØÆæÜàðØÜ°ðÆ ²Øð²Ü²ìàðØ²Ü °ì ²Øð²òØ²Ü ¸ðì²¶





Î îðì²Ìø 3-3



Î îðì²Ìø 1-1



°è²Î ò²Ì ò²Üò °ò-1



Î²èàôòìàÔ ØÆæÜàðØÜ°ðÆ Ø²êÜ²¶Æð

üàðØ²Î	Îà¸	¸Æðø	ÜÞ²Ü²ÎàôØ	²Üì²ÜàôØ	ø²Ü²Î Ð²Î	ø²ÞÀ Î¶
				²Øð²òÜàÔ ¾È°Ø°ÜîÜ°ð		
		1	ØÜ	È 50x50x5 ÙÙ l = 80 ÙÙ	40	12.1
		2	¸Úàô´°È Ø°Ê	ö 5 l = 60 ÙÙ	80	0.8
		3	°ò-1	ö 3 Bp - I LÀÜ¸Ð. = 42.6 · ÍÙ	2	4.7
				ö 3 Bp - I L = 80.0 ÙÙ	426	1.9
		4	àôÔÔ²Ð²Ú²ò ÒàÔ	ö 8 A I LÀÜ¸Ð. = 3.0 · ÍÙ	12	14.2
				LÀÜ¸Ð. = 2.4 · ÍÙ	8	7.6
	Î²èàôòìàÔ ØÆæÜàðØ Â°Â°ì ´°îàÜ° ê²ÈÆÎÜ°ðÆò /Ñ³ë ï. - 100 ÙÙ/					37.8 Ù²
	Î²èàôòìàÔ °/´ ´²ð²ìàð /Ñ³ë ï. - 200 ÙÙ/				4	0.1 Ù³
	²Øð²Ü ö 12 A III			L = 1300 ÙÙ L = 1000 ÙÙ	4 4	8.2
	²Øð²Ü ö 6 A I			L = 180 ÙÙ	22	0.9

Î îðì²Ìø 2-2



Î îðì²Ìø 4-4



Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

1. ØÆæÜàðØÜ°ðÆ ²Øð²Ü²ìàðØ²Ü Ä²Ø²Ü²Î ²ä²Ðàì°È ÐàðÆ½àÜ²Î²Ü °ì àôÔÔ²Ð²Ú²ò ²Øð²ÜÜ°ð ²ÜÀÜ¸Ð²îàôÂÚàôÜÀ
2. Êêîæì ²ð¶°È¦àôØ ¾ Ð°ðØ°îÆÎ ²ØàðîÆ¼²òÜàÔ ØÆæ²¸ÆðÜ°ðÆ öàÊ²ð°Ü ú¶î²¶àðÌ°È ÞÆÜ²ð²ð²Î²Ü ÜÚàôÂ°ð

îÝûñ»Ý	è. øáã³ñÙ³Ý		²È²ì°ð¸Æ ø²Ô²øÆ ¾Ü¶°ÈêÐ²Ø²ÚÜøÆ ¼´ àê²Ú¶àô Üàða¶àôØ	
Ü ¶ Ö	¶. ¶áôÉ³Ýû³Ý			
Î³ ï³ñ»ó	ì. ¸³ÝÇ»Éû³Ý		ê²ÜÐ²Ü¶àôÚò	öàôÈ ² Ü Â°ðÂ ¶Ð- Â°ðÂ°ð
			Â°Â°ì ´°îàÜ° ê²È°ðÆò / 100 ÙÙ / ØÆæÜàðØÜ°ðÆ ²Øð²Ü²ìàðØ²Ü °ì ²Øð²òØ²Ü¸ðì²¶,Î îðì²Ìø 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, Î²èàôòìàÔ ØÆæÜàðØÜ°ðÆ Ø²êÜ²¶Æð	⅌èáë³ øáÝë³ÉÃÇÝ·⅌ êäÀ

PDF-XChange Click to buy NOW! http://www.qutesoft.com