

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Գայի 4 շենքից դեպի Գայի 2 շենք իջնող աստիճանները գտնվում են բարդ ռելիեֆի վրա: Այն երկարատև շահագործումից ենթարկվել է մթնոլորտային ազդեցությունների և քայքայվել ու դարձել է գրեթե անանցանելի հետյոտնի համար: Նախագծով նախատեսվում է՝

1. Վրանորոգել աստիճանների ճակատային և երեսային մակերեսները՝ տեղադրել լավ պողպատե անկույնակներ և պողպատե ցանց բետոնացնելով մանրահատ բետոնով: Զանդել առկա ե/բ սալերը, իրականացնել խճե հիմք և նորից վերատեղադրել, վրայից իրականացնել մոնոլիտ ե/բ երեսաշերտ :
2. Հարթակային մասի ամբողջ երկու եզրագծերով իրականացնել բետոնե եզրագոտի, ըստ տրված կտրվածքի:
3. Բոլոր բետոնային աշխատանքներում օգտագործել միայն կվարցային ավազ (գետի լվացած ավազ):
4. Նախատեսվում է տեղադրել երկկողմանի ճաղաշար:

Անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և մեխանիզմներ

- ա. Ինքնաթափ ավտոմեքենա

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ -1
2.	Լուսաբանող լուսանկարներ տարածքի բարեկարգումից առաջ	ՃՇ -2
3.	Տեղանքի հատակագիծը Մ 1:250, /չափագրություն/	ՃՇ -3
4.	Աստիճանի փովածքը, երկայնական կտրվածքը , հանգույցներ	ՃՇ -4
5.	Աշխատանքների ծավալներ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների մասնագրեր	ՃՇ -5

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ.

- ա. Շինարարության իրականացման բնակելի, հասարակական և արտադրական ոլորտ.

Աշխատանքային ռեսուրսներ

- ա. Աշխղեկ՝ ինժեներ - շինարար «ԱԲՇ».

Տնօրեն	Ա. Լեվոնյան	ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳԱՅԻ 4 ՇԵՆՔԻՑ ԳԵՊԻ ԳԱՅԻ 2 ՇԵՆՔ ԻՋՆՈՂ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄ			
Նախագծեց	Ս. Զուրով	ՊԱՏՎԵՐ՝ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/59-1 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՍԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ս. Միրզոյան		ԱՆ	1	5
		Ընդհանուր տվյալներ	«ՀԱՍՏՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		