



**ԾՊԵՂԱՈՏՔԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ
ՀԱՆԳՈՒՅՑ**

Հատակագիծ




Կտրվածք 1-1



Ծանոթություն


1. Տանիքի որմնափայտը և հենատափաստը 2000մմ թայլով ամրակապել շինության կմախի հետ:
2. Տանիքի ծվեղնատարները 2000մմ թայլով ամրակապել տանիքի ծածկի սալերի մոնտաժային ծխնիններից:
3. Հանգույցներում օգտագործվող փայտյա վրաշիբները և ղետակները մինչև տեղադրելը ստանձնել նոր մեխեր:
4. Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաները պատել հակամեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով՝ ԸՆՆԿ 2.03.11-85 և ԸՆՆԿ 2.01.02-85 համապատասխան:
5. Սույն թերթը տես նախորդ թերթի հետ համատեղ:

ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Ե"



**ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՍԱՐԴԱԿԻ ՄԻԱՑՄԱՆ
ՀԱՆԳՈՒՅՑ**


Հատակագիծ




Վերի թաղարի կապան 26 / 7 շենքի տանիքի վերանորոգում

ՏՆՕՐՈՆ	Մ.ՄՈՒՐԱՎԱՅԱՆ	Վ.ՊԱՆՏՆԱՅԱՆ	ՍՆՆԿ-ԲԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ	ՓՈՒՒ	ԹԵՂԻԹ	ԹԵՂԹԵՂ
Ն.Պ.Ն	Ա.ՍՆԿԱՅԱՆ	Վ.ՊԱՆՏՆԱՅԱՆ	ՍՆՆԿ-ԲԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ	ԱՆ	8	12
Փոփոխության երկրորդական հանձնարարություն 1-1, հանգույց Ե՝ 2				"ՏԵՆՇԻՆ" ՍՊԸ		

ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Ա"




ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Գ"




Ծանոթություն

1. Ֆինկապատ ցինկապատ վերջնամասը 10մմ ծեղ ղեպի վեր և ինքնածիգ պտտատվով ամրացնել կավարամածին:
2. Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղը ամրացնել կավարամածին ինքնածիգ պտտակներով:
3. Սույն թերթը տես հաջորդ և նախորդ թերթերի հետ միասին:

ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Բ"



ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Գ"



Վերի թաղարի կապան 26 / 7 շենքի տանիքի վերանորոգում

ՏՆՕՐՈՆ	Մ.ՄՈՒՐԱՎԱՅԱՆ	Վ.ՊԱՆՏՆԱՅԱՆ	ՍՆՆԿ-ԲԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ	ՓՈՒՒ	ԹԵՂԻԹ	ԹԵՂԹԵՂ
Ն.Պ.Ն	Ա.ՍՆԿԱՅԱՆ	Վ.ՊԱՆՏՆԱՅԱՆ	ՍՆՆԿ-ԲԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ	ԱՆ	7	12
Հանգույց Ա՝, Բ՝, Գ՝, Գ՝				"ՏԵՆՇԻՆ" ՍՊԸ		