

Æ È		È		Ú	
1	2	3	4	5	6
			À ì ì -1 /13 /		
			È È		
	1		Ø28 A500c L=6600	4	31.9
	2		Ø28 A500c L=7000	4	33.8
	3		Ø8 Ac-I L=1980	104	0.78
	4		Ø28 A500c L=6300	4	30.4
	5		Ø28 A500c L=5900	4	28.5
	6		Ø28 A500c L=6200	8	30.0
	7		Ø8 Ac-I L=1460	104	0.58
	a	ГОСТ 19903-74*	Лист 22x120x120 ГОСТ 19903-74* Ст3сп ГОСТ 380-2005	16	2.49
			ì		
			" B25	-	3.1 ³
			À ì ì -1* /1 /		
			È È		
	1		Ø28 A500c L=6600	4	31.9
	2		Ø28 A500c L=7000	4	33.8
	3		Ø8 Ac-I L=1980	38	0.78
	3*		Ø10A500c L=1980	85	1.22
	4		Ø28 A500c L=6300	4	30.4
	5		Ø28 A500c L=5900	4	28.5
	6		Ø28 A500c L=6200	8	30.0
	7		Ø8 Ac-I L=1460	38	0.58
	7*		Ø10A500c L=1460	85	0.9
	a	ГОСТ 19903-74*	Лист 22x120x120 ГОСТ 19903-74* Ст3сп ГОСТ 380-2005	16	2.49
			À ì ì -2 /12 /		
			È È		
	1		Ø28 A500c L=6600	4	31.9
	2		Ø28 A500c L=7000	4	33.8
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6	7
		3		Ø8 Ac-I L=1980	99	0.78
		6		Ø28 A500c L=6200	8	30.0
		7		Ø8 Ac-I L=1460	99	0.58
		8		Ø28 A500c L=5700	4	27.5
		9		Ø28 A500c L=5300	4	25.6
		a	ГОСТ 19903-74*	Лист 22x120x120 ГОСТ 19903-74* Ст3сп ГОСТ 380-2005	16	2.49
				ì		
				" B25	-	2.9 ³
				À ì ì -3/1 /		
				È È		
		1		Ø28 A500c L=6600	4	31.9
		2		Ø28 A500c L=7000	4	33.8
		3		Ø8 Ac-I L=1980	113	0.78
		6		Ø28 A500c L=6200	8	30.0
		7		Ø8 Ac-I L=1460	113	0.58
		10		Ø28 A500c L=7800	4	37,7
		11		Ø28 A500c L=7400	4	35,74
		a	ГОСТ 19903-74*	Лист 22x120x120 ГОСТ 19903-74* Ст3сп ГОСТ 380-2005	16	2.49
				ì		
				" B25	-	3.4 ³
				À ì ì -4/1 /		
		1		Ø28 A500c L=6600	4	31.9
		2		Ø28 A500c L=7000	4	33.8
		3		Ø8 Ac-I L=1980	113	0.78
		6		Ø28 A500c L=6200	8	30.0
		7		Ø8 Ac-I L=1460	113	0.58
		10		Ø28 A500c L=7800	4	37,7
		11		Ø28 A500c L=7400	4	35,74
		12		Ø16 A500c L=9400	2	14.9
		13		Ø12 A500c L=4300	2	3.82
		14		Ø8 Ac-I L=1050	60	0.41
		a	ГОСТ 19903-74*	Лист 22x120x120 ГОСТ 19903-74* Ст3сп ГОСТ 380-2005	16	2.49
				ì		
				" B25	-	4.5 ³

È	ì	È Æ	À 153	È Æ
Æ	ì	Æ Æ	È Æ	È Æ
Æ Æ	ì	È Æ	È Æ	È Æ
ì Æ Æ	ì	È Æ	È Æ	È Æ