

Æ È		È			
1	2	3	4	5	6
		1	Ø28 A500c L=10000	4	48.3
		2	Ø8 Ac-I L=1830	280	0.72
		3	Ø3 Bp-I L=150400	1	7.82
		4	Ø3 Bp-I L=1060	280	0.06
		5	Ø28 A500c L=11500	4	55.5
		6	Ø25 A500c L=7900	4	30.4
		7	Ø25 A500c L=5800	4	22.3
		8	Ø25 A500c L=9400	4	36.2
		a	ГОСТ 19903-74* Лист $\frac{22 \times 120 \times 120 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{Ст3сп ГОСТ } 380-2005}$	4	2.49
		b	ГОСТ 19903-74* Лист $\frac{20 \times 100 \times 100 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{Ст3сп ГОСТ } 380-2005}$	4	1.57
			ì		
			.. B25	-	5.8 <sup>3</sup>
			À ì È ì -2/1 /		
			È È		
		2	Ø8 Ac-I L=1830	280	0.72
		3	Ø3 Bp-I L=150400	1	7.82
		4	Ø3 Bp-I L=1060	280	0.06
		9	Ø25 A500c L=10000	4	38.5
		10	Ø25 A500c L=11500	4	44.3
		11	Ø22 A500c L=7850	4	23.4
		12	Ø22 A500c L=5680	4	16.9
		13	Ø22 A500c L=9450	4	28.2
		b	ГОСТ 19903-74* Лист $\frac{20 \times 100 \times 100 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{Ст3сп ГОСТ } 380-2005}$	4	1.57
		c	ГОСТ 19903-74* Лист $\frac{18 \times 90 \times 90 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{Ст3сп ГОСТ } 380-2005}$	4	1.14
			ì		
			.. B25	-	5.8 <sup>3</sup>
			À ì È ì -3/2 /		
			È È		
		1	Ø28 A500c L=10000	4	48.3
		2	Ø8 Ac-I L=1830	290	0.72
		3	Ø3 Bp-I L=161600	1	8.40
		4	Ø3 Bp-I L=1060	290	0.06
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6	7
		6		Ø25 A500c L=7900	4	30.4
		7		Ø25 A500c L=5800	4	22.3
		14		Ø28 A500c L=6430	4	31.1
		16		Ø25 A500c L=10900	4	42.0
		a	ГОСТ 19903-74*	Лист $\frac{22 \times 120 \times 120 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{Ст3сп ГОСТ } 380-2005}$	4	2.49
		b	ГОСТ 19903-74*	Лист $\frac{20 \times 100 \times 100 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{Ст3сп ГОСТ } 380-2005}$	4	1.57
				ì		
				.. B25	-	6.0 <sup>3</sup>
				À ì È ì -4/2 /		
				È È		
		2		Ø8 Ac-I L=1830	250	0.72
		3		Ø3 Bp-I L=161600	1	8.40
		4		Ø3 Bp-I L=1060	290	0.06
		9		Ø25 A500c L=10000	4	38.5
		11		Ø22 A500c L=7850	4	23.4
		12		Ø22 A500c L=5680	4	16.9
		17		Ø25 A500c L=6360	4	24.5
		18		Ø25 A500c L=7000	4	26.9
		19		Ø22 A500c L=10800	4	32.2
		b	ГОСТ 19903-74*	Лист $\frac{20 \times 100 \times 100 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{Ст3сп ГОСТ } 380-2005}$	4	1.57
		c	ГОСТ 19903-74*	Лист $\frac{18 \times 90 \times 90 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{Ст3сп ГОСТ } 380-2005}$	4	1.14
				ì		
				.. B25	-	6.0 <sup>3</sup>
				À ì È ì -5/2 /		
				È È		
		2		Ø8 Ac-I L=1830	504	0.72
		3		Ø3 Bp-I L=277040	1	14.4
		4		Ø3 Bp-I L=1060	504	0.06
		20		Ø28 A500c L=5850	4	28.3
		21		Ø28 A500c L=10500	4	50.7
		22		Ø28 A500c L=8350	4	40.3
		23		Ø28 A500c L=7520	4	36.3
1	2	3	4	5	6	7

È	ì	Æ È	È Æ	À 153	È Æ
Æ	ì	Æ Æ	È Æ	È Æ	È Æ
Æ Æ	ì	Æ Æ	È Æ	È Æ	È Æ
ì Æ Æ	ò	Æ Æ	È Æ	È Æ	È Æ