

1	2	3	4	5	6	7
		24		Ø28 A500c L=8470	4	40.9
		25		Ø25 A500c L=8200	4	31.6
		26		Ø25 A500c L=7000	12	26.9
		27		Ø25 A500c L=6700	4	25.8
		28		Ø25 A500c L=8200	4	31.6
		a	ГОСТ 19903-74*	Лист $\frac{22 \times 120 \times 120 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{Ст3сп ГОСТ } 380-2005}$	4	2.49
		b	ГОСТ 19903-74*	Лист $\frac{20 \times 100 \times 100 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{Ст3сп ГОСТ } 380-2005}$	4	1.57
				ì		
				“ B25	-	10.6 ³
				À ì È ì -6/1 /		
				È È		
		2		Ø8 Ac-I L=1830	504	0.72
		3		Ø3 Bp-I L=277040	1	14.4
		4		Ø3 Bp-I L=1060	504	0.06
		29		Ø25 A500c L=5800	4	22.3
		30		Ø25 A500c L=10500	4	40.4
		31		Ø25 A500c L=8250	4	31.8
		32		Ø25 A500c L=7575	4	29.2
		33		Ø25 A500c L=8460	4	32.6
		34		Ø22 A500c L=8200	4	24.4
		35		Ø22 A500c L=7000	12	20.9
		36		Ø22 A500c L=8200	4	24.4
		37		Ø22 A500c L=6720	4	20.0
		b	ГОСТ 19903-74*	Лист $\frac{20 \times 100 \times 100 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{Ст3сп ГОСТ } 380-2005}$	4	1.57
		c	ГОСТ 19903-74*	Лист $\frac{18 \times 90 \times 90 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{Ст3сп ГОСТ } 380-2005}$	4	1.14
				ì		
				“ B25	-	10.6 ³
				À ì È ì -7/1 /		
				È È		
		2		Ø8 Ac-I L=1830	522	0.72
		3		Ø3 Bp-I L=273600	1	14.2
		4		Ø3 Bp-I L=1060	492	0.06
		27		Ø25 A500c L=6700	8	25.8
		38		Ø28 A500c L=8780	4	42.4
		21		Ø28 A500c L=10500	4	50.7
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
		22		Ø28 A500c L=8350	4	40.3
		23		Ø28 A500c L=7520	4	36.3
		24		Ø28 A500c L=8470	4	40.9
		26		Ø25 A500c L=7000	12	26.9
		28		Ø25 A500c L=8200	4	31.6
		a	ГОСТ 19903-74*	Лист $\frac{22 \times 120 \times 120 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{Ст3сп ГОСТ } 380-2005}$	8	2.49
		b	ГОСТ 19903-74*	Лист $\frac{20 \times 100 \times 100 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{Ст3сп ГОСТ } 380-2005}$	8	1.57
				ì		
				“ B25	-	10.3 ³
				À ì È ì -8/4 /		
				È È		
		1		Ø28 A500c L=10000	8	48.3
		2		Ø8 Ac-I L=1830	252	0.72
		3		Ø3 Bp-I L=142000	1	7.38
		4		Ø3 Bp-I L=1060	252	0.06
		6		Ø25 A500c L=7900	8	30.4
		7		Ø25 A500c L=5800	4	22.3
		a	ГОСТ 19903-74*	Лист $\frac{22 \times 120 \times 120 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{Ст3сп ГОСТ } 380-2005}$	8	2.49
		b	ГОСТ 19903-74*	Лист $\frac{20 \times 100 \times 100 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{Ст3сп ГОСТ } 380-2005}$	8	1.57
				ì		
				“ B25	-	5.3 ³
				À ì È ì -9/10 /		
				È È		
		2		Ø8 Ac-I L=1830	252	0.72
		3		Ø3 Bp-I L=142000	1	7.38
		4		Ø3 Bp-I L=1060	252	0.06
		9		Ø25 A500c L=10000	8	38.5
		11		Ø22 A500c L=7840	8	23.4
		12		Ø22 A500c L=5680	4	16.9
		b	ГОСТ 19903-74*	Лист $\frac{20 \times 100 \times 100 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{Ст3сп ГОСТ } 380-2005}$	8	1.57
1	2	3	4	5	6	7

È	. ì	È Æ	À 153	È Î	
Æ Î	. ì	È ì È	Ó ì	È	æbæbæb
ì/Æ Î	. Ò	/ ì Ù/		-31	117
		Æ È		À ì È È	