

Պայմանագրի Շնորհման Ծանուցում

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագիր՝ Ռոտզման համակարգերի բարելավման ծրագիր (ՈՀԲԾ)

ՎՋՄԲ փոխառություն No.՝ 8267AM

Պայմանագիր՝ «Տվյալների ստացման համակարգի հետ համատեղելի ջրաչափական սարքավորումների մատակարարում և տեղադրում»

Պայմանագրի No: ISEP/ICB/PG-13/001

Պայմանագրի շրջանակներ՝ Ապրանքների մատակարարում և հարակից ծառայություններ (նոր արկղերի կառուցում և ապրանքների տեղադրում (գոյություն ունեցող արկղերում (18 հատ) ու Մատակարարի կողմից կառուցվելիք արկղերում (53 հատ)), ապրանքները տեղադրելուց հետո Պատվիրատուի, ջրօգտագործող ընկերությունների և ջրառների անձնակազմի ուսուցում շահագործման թնամներով):

Պայմանագրի տևողությունը՝ 7 ամիս պայմանագիրը ստորագրելու պահից:

Գնահատման արժույթ՝ ՀՀ դրամ

Շնորհված Հայտատու

1. “Էներգացանցշին” ԲԲԸ (Երևան, ՀՀ)

Հայտի կարդացված գինը՝ 653,690.0 ԱՄՆ դոլար

Գնահատված գինը (գնահատման արժույթով)՝ 267,254,619.60 ՀՀԴ

Պայմանագրի գինը՝ 653,690.0 ԱՄՆ դոլար

Գնահատված Հայտատուներ

2. “Եներգոույտ” ԲԸ (Խարկով, Ուկրաինա)

Հայտի կարդացված գինը՝ 662,500.0 ԱՄՆ դոլար

Գնահատված գինը (գնահատման արժույթով)՝ 270,856,500.00 ՀՀԴ

3. ՀՀ “ԱԳՄԻՆ Իտալի” ՍՊԸ – “ՆԵՍՄ” ՍՊԸ (Վերոնա, Իտալիա/Տրեվիզո, Իտալիա)

Հայտի կարդացված գինը՝ 539,364.87 ԵՎՐՈ

Գնահատված գինը (գնահատման արժույթով)՝ 285,545,155.83 ՀՀԴ

4. “Լոկատոր” ՓԲԸ (Երևան, ՀՀ)

Հայտի կարդացված գինը՝ 319,496,950.0 ՀՀԴ

Գնահատված գինը (գնահատման արժույթով)՝ 319,496,950.0 ՀՀԴ

5. “Գրուպպա կոմպանիյ ՍԻԲԿՈՆ” ՓԲԸ (Մեվերսկ, Ռուսաստան)

Հայտի կարդացված գինը՝ 1,188,103.00 ԵՎՐՈ

Գնահատված գինը (գնահատման արժույթով)՝ 628,993,609.23 ՀՀԴ

6. “Բիոէտիկ” ՍՊԸ (Պարմա, Իտալիա)

Հայտի կարդացված գինը՝ 1,600,933.00 ԱՄՆ դոլար

Գնահատված գինը (գնահատման արժույթով)՝ 654,525,447.72 ՀՀԴ

Մերժված Հայտատու

“Սունիթ ԲՈ” ԲԸ (Թեհրան, Իրան)

Հայտի կարդացված գինը՝ 649,997.00 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ ԱԱՀ) կամ 541,664.00 ԱՄՆ դոլար (առանց ԱԱՀ)

Մերժման պատճառը(ները)՝ մրցութային առաջարկը չի համապատասխանում Մրցութային փաստաթղթերի տեխնիկական պահանջներին: Մասնավորապես, ռադարային մակարդակաչափի հաճախականությունը, ուլտրաձայնային մակարդակաչափի դիապազոնը, ճշտությունը և լուծելիության չափը չեն համապատասխանում տեխնիկական պահանջներին: