«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

Թեռոնե աստիճանների վերանորոգման հանգույց



Թեռոնե հարթակի վերանորոգման հանգույց



Մետաղական բազրիքի տեղադրման հագույց



Ծանոթություն

1. Մետաղական բազրիքը 0.5մ խորությամբ տեղադրել բետոնե շերտի մեջ
2. Մետաղական բազրիքը պատրաստել էլ. եռակցումով
3. Տեղադրումից հետո երկշերտ յուղաներկել պատվիրատուի կողմից նշված գույնով
4. Մետաղական բազրիքի բարձրությունը ընդունել 90սմ
5. Աջ հատվածում մետաղական բազրիքը ամրացնել պատերին

					ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱԷԼԱՏԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № " ԵՋ-ՊԸԱԾՁՌ-14/101"				
					ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱԷԼԱՏԱՆՋՆԵՐ	Թերթ	Թերթեր		
						6	7	ԱՆ
Տնօրեն	Ա. Սարգսյան					Աղյուսագործների 2		
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան							
Նախագծ.	Հ. մանուկյան							
					Վերանորոգման ենթակա հանգույցներ	Դեկտեմբեր, 2014թ. «kamarashar@yahoo.com»		