«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

Բետոնե աստիճանների վերանորոգման հանգույց



Մետաղական բազրիքի տեղադրման հանգույց



Ծանոթություն

1. Մետաղական բազրիքը 0.5մ խորությամբ տեղադրել բետոնե շերտի մեջ
2. Մետաղական բազրիքը պատրաստել էլ. եռակցումով
3. Տեղադրումից հետո երկշերտ յուղաներկել պատվիրատուի կողմից նշված գույնով
4. Մետաղական բազրիքի բարձրությունը ընդունել 50սմ

					ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱԷԼԱՏԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № " ԵՋ-ՊԸԱԾՁՌ-14/101"				
					ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱԷԼԱՏԱՆՋՆԵՐ	Թերթ	Թերթեր		
Տնօրեն	Ա. Սարգսյան					5	6	ԱՆ
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան					Այգեստան 9-11		
Նախագծ.	Հ. մանուկյան							
					Վերանորոգման ենթակա հանգույցներ	Դեկտեմբեր, 2014թ. «kamarashar@yahoo.com»		