«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

Տուֆե սալիկներով աստիճանների վերանորոգման հանգույց



Բետոնե հարթակի վերանորոգման հանգույց



Մետաղական բազրիքի տեղադրման հագույց



Ծանոթություն

1. Մետաղական բազրիքը 0.5մ խորությամբ տեղադրել բետոնե շերտի մեջ
2. Մետաղական բազրիքը պատրաստել էլ. եռակցումով
3. Տեղադրումից հետո երկշերտ յուղանկարկել պատվիրատուի կողմից նշված գույնով
4. Մետաղական բազրիքի բարձրությունը ընդունել 90սմ
5. Աստիճանների քայլի բարձրությունը կարգավորել բետոնի շերտի տեղադրումով

					ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № " ԵՔ-ՊԸԱՇՁՌ-14/101"				
					ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Թերթ	Թերթեր	
Տնօրեն	Ա. Սարգսյան					7	8	ԱՆ
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան					Լիստ 34		
Նախագծ.	Հ. մանուկյան				Վերանորոգման ենթակա հանգույցներ	Դեկտեմբեր, 2014թ. «kamarashar@yahoo.com»		