«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

Բազալտե թասակի վերանորոգման հանգույց


400
150
50
Բազալտե թասակ
B7.5 դասի բետոնե հարթեցնող շերտ

Քրքատաշ բազալտե սալիկների վերանորոգման հանգույց


Վերականգնվող բազալտե քրքատաշ սալիկ
Անցքերի զայլիկոնում Ø15
Ամրան Ø12 AIII դասի L=120մմ

Ծանոթություն

1. Վերականգնվող սալիկների տեղադրման ժամանակ նախապես պետք է զայլիկոնել տեղադրվող սալիկի հարակից սալիկները և տեղադրել AIII դասի ամրան, ամրակապման նպատակով
2. Բազալտե թասակների և քրքատաշ սալիկների քանդման ու վերականգնման իրական երկարությունները ներկայացված են աշխատանքային ծավալներով
3. Մինչ թասակների քանդումը նախապես պետք է բացել կողերը գրունտից: Վերականգնումից հետո ետլիցք կատարել մշակված գրունտը, տոփանել և սերմնացանել

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան		
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան		
Նախագծ.	Հ. մանուկյան		

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
№ " ԵՔ-ՊԸԱՇՉԲ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ	Թերթեր	Փուլ
6	7	ԱՆ

Չարենցի 1ա

Վերանորոգման ներքևա հանգույցներ

Դեկտեմբեր, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»