ՓԱՅՏԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԿՑՈՐՈՒՄԱՆ
ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՀԵՂՅՈՒՆՆԵՐՈՎ
Մ 1:20



1 - 1
Մ 1:10



ՓԱՅՏԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԿՑՈՐՈՒՄԱՆ
ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՀԵՂՅՈՒՆՆԵՐՈՎ
Մ 1:10



2 - 2
Մ 1:10



ՓԱՅՏԵ ԻԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԿՑՈՐԴՄԱՆ
ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՄԵԽԵՐՈՎ
Մ 1:10



3 - 3
Մ 1:10



ԱՆԿՈՒՆԱՅԻՆ ԾՊԵՂՆԱՏՈՒՓ ԵՎ ԾՊԵՂՆԱՏՈՒՓԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ
Մ 1:20



ՏԵՍՔ "Ա"
Մ 1:10





ՄԱՆՈՒԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԲՈԼՈՐ ՉԱՓԵՐԸ ՏՐՎԱԾ ԵՆ ՄՄ- ՈՎ:
2. ՀԵՂՅՈՒՍԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՏԱՓՕՂԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱԿԱՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿՈՐՈՒՄԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ Է:
3. ՊՈՂՊԱՏԵ ԿԵՌԱԲԵՎԵՌԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՇԱՆԱԿԵԼ 5ՄՄ, ԻՍԿ ՊՈՂՊԱՏԵ ԿԵՌԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐ ՊԱՀԱՍ 4ՄՄ-ԻՑ: ՊՈՂՊԱՏԵ ԿԵՌԱԲԵՎԵՌԻ ՎԵՐԵՎԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՎԱՍԱՐ ԼԻՆԻ ՏԱՒՏԱԿԱՄԱՆՆ ՎԵՐԵՎԻ Ս ԱԿԵՐՆԵՒՆ, ՈՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՈՐՈՔ ՏԱԽՏԱՀԱՒԱՍՈՒՄ ՎՐԱ 600ՄՄ ՔԱՅԼՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՓՈՐՎԱԾՔՆԵՐ ԿԵՌԱԲԵՎԵՌԻ ՀԱՍՏՈՒԹԱՄԲ:
4. ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԱՆՑՈՒՄԸ ՊԱՏԵԼ ՀԱԿԱՆԵԼԻՉ ԵՎ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԼՈՒՄՈՒԹՅԱՄԲ:

ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ԱՐԱՑԵՆՈՑԱԾՔԱՏԵՍ» ՍՊԸ
«___» _____ 201 թ.

Արտաշատ քաղաքի Իսակովի 74 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում						
ՏՆՕՐԵՆ	Ս.ՍՈՒՐԱԴՅԱՆ		Պատվիրատու՝	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Վ. ՂԱՋԱՐՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԻԾ	Հ. ԳԱՐՈՒՆՅԱՆ		Արարատի մարզպետարան	ԱՆ	6	8
			Փայտե էլեմենտների	<<ՏԵԽՇԻՆ>> ՍՊԸ		