ՏԵՍՔ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԾԳԵՂՆԱՎՈՐԻ ՎԵՐԵՎԻ

Մ 1:20



ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԾԳԵՂՆԱՎՈՐԻ ԵՎ ԾԳԵՂՆԱՎՈՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

Մ 1:20



ՓԱՅՏԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԿՑՈՐԴՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՀԵՂՅՈՒՍՆԵՐՈՎ

Մ 1:20



1 - 1

Մ 1:10



ՓԱՅՏԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԿՑՈՐԴՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՀԵՂՅՈՒՍՆԵՐՈՎ

Մ 1:10



2 - 2

Մ 1:10



ՏԵՍՔ "Ա"

Մ 1:10



ՓԱՅՏԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԿՑՈՐԴՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՄԵԼԵՐՈՎ

Մ 1:10



3 - 3

Մ 1:10



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԲՈԼՈՐ ՉԱՓԵՐԸ ՏՐՎԱԾ ԵՆ ՄՄ-ՈՒ:
2. ՀԵՂՅՈՒՍԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՏԱՓՕՂԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱԿԱՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ Է:
3. ՊՈՂՊԱՏԵ ԿԵՌԱԲԵՎԵՌԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՇԱՆԱԿԵԼ 5ՄՄ, ԻՍԿ ՊՈՂՊԱՏԵ ԿԵՌԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌՕ ՊԱՅԱՍ 4ՄՄ-ԻՑ: ՊՈՂՊԱՏԵ ԿԵՌԱԲԵՎԵՌԻ ՎԵՐԵՎԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՎԱՍԱՐ ԼԻՆԻ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱՆԻ ՎԵՐԵՎԻ Ս ԱԿԵՐԵՍԻՆ, ՈՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՈՐՈՔ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՎՐԱ 600ՄՄ ՔԱՅԼՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՓՈՐՎԱԾՔՆԵՐ ԿԵՌԱԲԵՎԵՌԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ:
4. ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԸ ՊԱՏԵԼ, ՀԱԿԱՆԵԽԻՉ ԵՎ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՈՎ:

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՑ-ԿՅԲ» ՍՊԸ
«» 201 թ.

Արտաշատ քաղաքի Խանջյան 16 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում

ՏՆՕՐԵՆ	Մ. ՍՈՒՐԱԴՅԱՆ		Պատվիրատու՝	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Վ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԻԾ	Հ. ԳԵՈՐԳՅԱՆ		Արարատի մարզպետարան	ԱՆ	8	8
			Գայտե էլեմենտների կցորդման հանգույց	«ՏԵԽՇԻՆ» ՍՊԸ		