«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

Թեքահարթակի պատրաստման հանգույց



Բազալտե աստիճանների վերանորոգման հանգույց



Բետոնե պատերի վերանորոգման հանգույց



Ծանոթություն

1. Նախատեսվող թեքահարթակների իրական լայնությունն ու երկարությունը կճշտվեն շինարարության ընթացքում՝ աստիճանները քանդելուց հետո
2. Բազալտե աստիճանների քանդման և վերականգնման իրական երկարությունները ներկայացված են աշխատանքային ծավալներով

					ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № " ԵՔ-ՊԸԱՇՁՔ-14/101"			
					ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՋՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Թերթ	Թերթեր	Փուլ
						7	8	ԱՆ
Տնօրեն	Ա. Սարգսյան					Չափնցի 40		
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան							
Նախագծ.	Հ. մանուկյան							
					Վերանորոգման ենթակա հանգույցներ	Գեղտեմբեր, 2014թ. «kamarashar@yahoo.com»		