«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

Բազալտե թասակի վերոնորգման հագույց


400
150
50
Բազալտե թասակ
B7.5 դասի բետոնե հարթեցնող շերտ

Բազալտե աստիճանների վերանորոգման հանգույց


Աստիճանի քանդում և վերականգնում
B7.5 դասի բետոնե հարթեցնող շերտ

Բետոնե աստիճանների վերանորոգման հանգույց


3000
B20 դասի բետոն
1500
50
ամրանացանց բ.100x100
3Bp դասի
3000

Ծանոթություն

1. Բազալտե թասակների քանդման ու վերականգման իրական երկարությունները ներկայացված են աշխատանքային ծավալներով
2. Բազալտե աստիճանների քանդման և վերականգման իրական երկարությունները ներկայացված են աշխատանքային ծավալներով

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան	
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան	
Նախագծ.	Հ. մանուկյան	

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
№ " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ			Թերթեր	
7			8	ԱՆ

Չարենցի 68-70

Վերանորոգման ներքակա հանգույցներ

Դեկտեմբեր, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»