«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

Բազալտե աստիճանների վերանորոգման հանգույց



Թեքահարթակի սալատրաստման հանգույց



Ծանոթություն

1. Մետաղական բազրիքը ամրացնել պատերին
2. Բազրիքը պատերին նախապես ամրացնելը, բացել անցքեր,իսկ բացվածքը վերականգնել B12.5դասի բետոնով
3. Բազրիքի բարձրությունը ընդունել 90սմ
4. Բազալտե աստիճանների քանդման և վերականգնման իրական երկարությունները ներկայացված են աշխատանքային ծավալներով
5. Նախատեսվող թեքահարթակների իրական լայնությունն ու երկարությունը կճշտվեն շինարարության ընթացքում՝ աստիճանները քանդելուց հետո

					ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № " ԵՔ-ՊԸԱՇՁՔ-14/101"			
					ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՋՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐՎԱԾԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Թերթ	Թերթեր	
						6	7	ԱՆ
Տնօրեն		Ա. Սարգսյան				Սոսկույան 36,38		
Գլխ.ճարտ.		Է. Օհանյան						
Նախագծ.		Հ. մանուկյան						
					Վերանորոգման ենթակա հանգույցներ	Դեկտեմբեր, 2014թ. «kamarashar@yahoo.com»		