«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

Բազալտե աստիճանների վերանորոգման հանգույց



Բետոնե աստիճանների վերանորոգման հանգույց



Բետոնե հարթակի վերանորոգման հանգույց



Ծանոթություն

1. Մեստաղական բազրիքը ամրացնել պատերին
2. Բազրիքը պատերին նախապես ամրացնելը, բացել անցքեր,իսկ բացվածքը վերականգնել B12.5դասի բետոնով
3. Բազրիքի բարձրությունը ընդունել 90սմ
4. Բազալտե աստիճանների բանդման և վերականգնման իրական երկարությունները ներկայացված են աշխատանքային ծախսերով

					ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱԷԼԱՏԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № " ԵՋ-ՊԸԱԾՁՌ-14/101"				
					ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱԷԼԱՏԱՆՋՆԵՐ	Թերթ	Թերթեր		
Տնօրեն	Ա. Սարգսյան					6	7	ԱՆ
Գլխ.մասն.	Է. Օհանյան					Սարյան 24		
Նախագծ.	Հ. մանուկյան							
					Վերանորոգման ենթակա հանգույցներ	Դեկտեմբեր, 2014թ. «kamarashar@yahoo.com»		