«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

Մետաղական բազրիքի տեղադրման հանգույց



Բազալտե աստիճանների վերանորոգման հանգույց



Բետոնե պատերի վերանորոգման հանգույց



Ծանոթություն

1. Դալանի անցման հատվածում մետաղական բազրիքը ամրացնել պատերին
2. Բազրիքը պատերին նախապես ամրացնելը, բացել անցքեր,իսկ բացվածքը վերականգնել B12.5դասի բետոնով
3. Բազրիքի բարձրությունը ընդունել 90սմ
4. Բազալտե աստիճանների բանդման և վերականգնման իրական երկարությունները ներկայացված են աշխատանքային ծավալներով

					ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № " ԵՔ-ՊԸԱՇՁՌ-14/101"			
					ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՋՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Թերթ	Թերթեր	Փուլ
						6	7	ԱՆ
Տնօրեն	Ա. Սարգսյան					Սայաթ-Նովա 39		
Գլխ.մասնտ.	Է. Օհանյան							
Նախագծ.	Հ. մանուկյան							
					Վերանորոգման ենթակա հանգույցներ	Դիլիջան, 2014թ. «kamarashar@yahoo.com»		