

Բետոնե հիմքի և աստիճանների քանդում	3.0	մ ^{3}
Ե/բ սյան քանդում	2.7	մ ^{3}
Գոյություն ունեցող հիմքի տակադրում B15	0.9	մ ^{3}
Ներդիր դետալ - 200x200x10, Ø16 A 500 C	6	հատ
	4	կգ
Նոր ժամանակավոր հիմքեր B15, B7.5	0.3	մ ^{3}
	0.55	մ ^{3}
Նոր ժամանակավոր կանգնակներ] N14	24	գմ
Գրունտի քանդում	6	մ ^{3}
Փայտե պատ - պահարանի քանդում	7.2	մ ^{2}
Պատի մեջ ակոսի բացում	0.02	մ ^{3}
Հատակի շերտերի քանդում	0.55	մ ^{3}
Նոր ժամանակավոր պարզունակներ]N12	11.2	գմ
Մետաղական թերթի տակադրում 300x300x10	1	հատ
ժամանակավոր ամրացման ապամոնտաժում	ընդհ	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գոյություն ունեցող կոնստրուկցիաների մեջ անցքեր բացելուց և քանդման աշխատանքներ կատարելուց առաջ տեղադրել գոյություն ունեցող կոնստրուկցիաները ժամանակավոր ամրացումներ և հենարաններ:
2. Բոլոր քանդան և շաղափման աշխատանքները կատարել խիստ զգուշությամբ, չվնասելով պահպանվող պատերը և պահպանելով անվտանգության բոլոր կանոնները:

AVN GROUP				Երևան քաղաքի Ֆուչիկի փողոցի հ.23 3-րդ աստիճանի վնասվածության բազմաբնակարան շենքի վերականգնման-ամրացման նախագիծ-նախահաշիվ		
	ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Գ.ԲԵԶԻՐՋԱՆ		ՃԱՐՏ.ՇԻՆ.ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						3	
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Ա.ՆԻԿՈՅԱՆ			Առաջին շքամուտքի վթարված պատշգամբի հատակագիծ	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ Հ.13298	