



Ծանոթություն

- Ցինկապատ ջրհավաքի վերջնամասը 10մմ ծռել դեպի վեր և ինքնաձիգ պտուտակով ամրացնել կավարամածին:
- Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղը ամրացնել կավարամածին ինքնաձիգ պտուտակներով:
- Մույն թերթը տես հաջորդ և նախորդ թերթերի հետ միասին:

Վեղի քաղաքի Արարատյան 40 շենքի տանիքի վերանորոգում

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ	<i>[Signature]</i>			ԱՆ	7	12
ՆԱԽԱԳԾ.	Վ. ԳԱԶԱՐՅԱՆ	<i>[Signature]</i>			Հանգույց "Ա", "Բ", "Գ", "Դ"		
				"ՏԵՆՇԻՆ" ՍՊԸ			