



## ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4 /ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՐ/ /Է/ք մոնոլիտ սալեր/

ՇԱՆՈՑՈՒԹՅՈՒՆ




1. Գծագրերի պարզության նպատակով հանգույցներում եռքալարերը ցույց տրված չեն;
2. Եռքալարերը իրականացնել մետաղական տարրերի հավելյալ մասերում; եռքալարի հաստությունը ընդունել մինչև 4 մմ հաստությամբ տարրերի համար 4 մմ, և 4 մմ-ից ավել հաստությունների համար 8 մմ
3. Բոլոր մետաղական տարրերը պատել հակակոռոզիոն նյութով, եռակցելուց հետո վնասված մասերը վերականգնել

## ԿՏՐՎԱԾՔ 5-5 /ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՐ/



№	ԷՍՔԻԶ
1	

## ՆԴ - 1



	Ն.Գ.Ը.	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ	ԳՅՈՒՂԱՆ 58 ՇԵՆՔԻՑ ԴԵՊՈ 163 ԴՊՐՈՑ ԻՋՏԱՐ ԱՄՏԻՄԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ-ՆԱԽԱՎԱԾԻԿ			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա.Ն.	7	7
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Ա.ՆԻԿՈՅԱՆ			ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4 /ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՐ/ ԿՏՐՎԱԾՔ 5-5 /ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՐ/	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ 3.13298		