



ՀԱՅԱՍՏԱՆԿԱՆ ՄԱՍԻ

Համառայմ պատվիրատուի կողմից մեղադրություն տեղեկնված առաջադրանքի, մեր կողմից ուսումնասիրվել է Ե. Ճաչարի 3 հաղթում գտնվող հանապադատ տնիսնիկական վիճակը և տղվի լուծումից՝ վերջինից վերանորոգում հասնող:

Վերաբերյալով, հանապադատ լինելույումը իրականացված է երկրորդնումից:Հանապադատը նրանապատված մասը առնադրությունը, իսկ քննումից մասը տեղ-տեղ քաղցրված է: Շմանակի ընթացքում մակերևութային քրոնի տեղ-տեղ լվացել են հանապատի հիմքերը:Հանապատի վերին եզրամասում պատի մաս 25մ երկարությւո, տեղադրված է մետաղական ճաղաշար:

Ամբարանից առաջադրում է տառաշման մոլ ապրանաացանցով և քաղիո ողակի քննումով վերադրանքն հանապատը, ուժեղացնել հիմքերը երկաթբետոնով տեղադրել մոլ մետաղական ճաղաշար, իրականացնել, ցախեզել նրանապատը մեղից՝ ճակատանի մեղից:

Հարկ է հշել, որ հանապատի ճակատային մեղիի գույնի ընտրությունը պետք է լուծարվի պատվիրատուի ցուցումով

[illegible]