

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

«Կենտրոն վարչական շրջանի Չարենցի հ.1բ բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման» աշխատանքային նախագիծը կատարվել է՝ ըստ պատվիրատույի կողմից տրված նախագծման առաջադրանքի, տեղում օբյեկտի մասնագիտական ուսումնասիրության , չափագրական գծագրերի, համապատասխան Հայաստանի Հանրապետությանում գործող շինարարական նորմերին և կանոններին:

Ըստ նախագծման առաջադրանքի, Շենքի տանիքի ուսումնասիրելուց հետո որոշվեց ամբողջովին փոխել ծածկը: Նոր ծածկը իրականացնել ցինկապատ պրոֆիլավորված / ~~ԵՅ ԵՅԷ~~ I Յ և հարթ d=0.55մմ թիթեղներով:
 Փոխվում են նաև ջրհորդանները, ջրհոսները, ջրահավաքները, , ջրահեռացման խողովակը մասնակի, և ծածկի պատուհանների թիթեղները: Գոյություն ունեցող տանիքի ցինկապատ և ասբոշիֆերից է : Տանիքի փայտյա էլեմենտները՝ ծպեղները, կանգնակները ,կավարմածը , ծպեղնաթեքան, մարդակը, քիվահանը, պատուհանը գտնվում են բարվոք վիճակում, կատարել վնասված տարրերի լրացում:
 Թիթեղների քանդման ժամանակ անհրաժեշտ է նորոգել կամ փոխել վնասված փայտե էլեմենտները: Նախքան նոր ծածկի իրականացնելը պետք է պատել հականեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով: Տանիք քառալանջ է, ջրահեռացումը կազմակերպված, իրականացվում է 140մմ տրամագծով ցինկապատ թիթեղից խողովակներից. ջրհորդանները պատրաստվում են 0,55մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից:
 Կարուցվում է անվտանգության ճաղաշար և ներկվում երկշերտ:
 Շինարարության տեղանքը գտնվում է III սեյսմիկ գոտում:

**ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԻՐԱԿԱՆՑՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ
 N «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/74-5» ՊԱՅՄԱՆԳՐԻ:**

Համաձայնեցված է՝

Կենտրոն վարչական շրջանի _____

ԳՃԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ		
1	Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:2000	ՃՇ-1
2	Բացատրագիր , Անվանացանկ	ՃՇ-2
3	Տանիքի չափագրություն	ՃՇ-3
4	Տանիքի հատակագիծ	ՃՇ-4
5	Տանիքի կոնստրուկտիվ սխեմա	ՃՇ-5
6	Տանիքի կտրվածքներ	ՃՇ-6
7	Տանիքի հանգույցներ	ՃՇ-7
8	Անվտանգության ճաղաշար, օդափոխության պատուհաներ	ՃՇ-8

	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Չարենցի փող. հ.1բ բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում		Պայմանագիր՝ N «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/74-5»			
	ՆԱԽԱԳԻԾԵՑ	Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒՒ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			Բացատրագիր ,Անվանացանկ	ԱՆ	ՃՇ-2	8
				«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		