

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

«Շենգավիթ վարչական շրջանի Տարոնցի հ1 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման» աշխատանքային նախագիծը կատարվել է՝ ըստ պատվիրատույի կողմից տրված նախագծման առաջադրանքի, տեղում օբյեկտի մասնագիտական ուսումնասիրության , չափագրական գծագրերի, համապատասխան Հայաստանի Հանրապետությանում գործող շինարարական նորմերին և կանոններին:

Բազմաբնակարան շենք ունի ուղղանկյունաձև հատակագիծ 52.0x18.4 մ առանցքային չափեր:

Ըստ նախագծման առաջադրանքի.

Շենքի տանիքի ուսումնասիրելուց հետո որոշվեց ամբողջովին փոխել ծածկի թիթեղը: Նոր ծածկը իրականցնել ցինկապատ պրոֆիլավորված /KП-25-0,55/ և հարթ d=0.55մմ թիթեղներով:

Փոխվում են նաև ջրհորդանները, ջրհոսները, ջրահավաքները, ձագարները, ջրահեռացման խողովակները և ծածկի պատուհանների թիթեղները: Գոյություն ունեցող տանիքի ցինկապատը և արտաքին հակահրդեհաըին աստիճանները գտնվում են բարվոք վիճակում, անհրաժեշտ է այն ներկել համապատասխան մետաղի ներկով 2 շերտ: Տանիքի փայտյա էլեմենտները ` ծպեղները,կանգնակները ,կավարածը ,ծպեղնաթեքան, մարդակը, քիվահանը, պատուհանը գտնվում են բարվոք վիճակում:

Թիթեղների քանդման ժամանակ անհրաժեշտ է նորոգել կամ փոխել վնասված փայտե էլեմենտները: Նախքան նոր ծածկի իրականցնելը պետք է պատել հականեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով: Տանիք քառալանջ է, ջրահեռացումը կազմակերպված, իրականցվում է 140մմ տրամագծով ցինկապատ թիթեղից խողովակներից, ջրհորդանները պատրաստվում են 0,55մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից:

Շինարարության տեղանքը գտնվում է III սեյսմիկ գոտում:

Համաձայնեցված է՝

Շենգավիթ վարչական շրջանի

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ		
1	Իրավիճակային հատակագիծ Մ 1:2000	ՃՇ-1
2	Բացատրագիր , Անվանացանկ	ՃՇ-2
3	Տանիքի չափագրություն	ՃՇ-3
4	Տանիքի հատակագիծ	ՃՇ-4
5	Տանիքի կոնստրուկտիվ սխեմա	ՃՇ-5
6	Տանիքի կտրվածքներ	ՃՇ-6
7	Տանիքի հանգույցներ	ՃՇ-7



Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Տարոնցի փող. հ.1
բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
2016-1

ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՂԱՎԹՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ Բացատրագիր ,Անվանացանկ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ-2	7
				«ՄԵԳԱՍԵՏՐ» ՍՊԸ		